


Anlage 1 zur Vorlage 336/2013
Sanierung LCKW-Schaden Zanker Werk I Beim Kupferhammer

Übersichtslageplan



Lage LCKW-Schadensherd

