

## 6. Anlagen



### **Bestehende Fußwegbrücke parallel zur „Krummen Brücke“**

Der Zustand des Brückenbelages ist augenscheinlich außerordentlich geschädigt.



### **Hauszugang Gebäude Ammergasse 1**

Fortgeschrittene Fäulnis des Belages im Auflagerbereich. Erhöhte Rutschgefahr infolge Moosbelag.



### **Hauszugang Gebäude Ammergasse 3**

Massive Rostbildung am Auflagerwinkel.