keine Zugangsmöglichkeit
Ein- und Ausstieg
Steilufer
Brückenstraße

Vorhandener Ein- und Ausstieg für Kajak und Kanu oberhalb des Stauwehr

Keine Ein- und Ausstiegshilfen am Steilufer unterhalb des Stauwehr