

Dr. Thomas Schlecht, Wilhelm-Röntgen-Straße 25/1, D-73760 Ostfildern

Universitätsstadt Tübingen
Herr Ottmar
Bei der Fruchtschranne 1

72070 Tübingen

Wilhelm-Röntgen-Str. 25/1
D-73760 Ostfildern

Tel.: +49/(0) 7 11/4400263
Fax: +49/(0) 7 11/4400264

mobil: +49/(0) 174/3 102274
e-mail: ts.ruit@arcor.de
www.ts-sachverstaendigen-
buero.com

Datum: 19.07.2018
Verteiler: Akte

Gutachterliche Stellungnahme 140618-02sc

Bewertung des Kunstrasenfeldes des SV Unterjesingen, Wiesweg 1, 72070 Tübingen – Ortstermin am 14.06.2018

Sehr geehrter Herr Ottmar,

bei der Inaugenscheinnahme des nach ihren Angaben 18 Jahre alten Platzes (Kunstrasenverlegung 2000) war ich vom Zustand des Platzes positiv überrascht. Üblicherweise erreichen Kunstrasenplätze nur selten eine Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren. Das Alter ist dem Platz jedoch nicht nur auf den ersten Blick nicht anzusehen.

Der Platz macht einen sehr gepflegten Eindruck. Fehlstellen, beispielsweise durch starken Verschleiß im Strafraum oder entlang der Mittelachse waren ebenso wenig festzustellen wie Schäden an der Linierung. Offensichtlich sind auch sämtliche Nähte schadensfrei.

Bei näherer Betrachtung war ein Teil der Fasern oberflächlich abgebrochen. Ein nennenswertes Aufspießen der Kunstrasenfasern ist aber nicht ersichtlich.

Die Verfüllung des Kunstrasens ist uneingeschränkt intakt. Auch wenn mittlerweile etwas Faserlänge verloren gegangen ist, so ist dies doch so gleichmäßig erfolgt, dass die Nutzbarkeit des Platzes auch für den normalen Spielbetrieb derzeit nicht eingeschränkt ist.

Auffällig war allenfalls, dass die Verfüllung relativ stark verdichtet ist. Gegebenenfalls sollte eine Auflockerung des eingestreuten Sandes durch eine Fachfirma erfolgen. Wie ich Sie verstanden habe, wird dies aber bereits gelegentlich durchgeführt.

Beim Anheben des Kunstrasens an den Ecken und Kanten kam eine hinreichend feste Elastikschicht zum Vorschein, die unter der Voraussetzung, dass sie überall in einem so guten Zustand ist wie an den in Augenschein genommenen Rändern, auch einen Austausch des Kunstrasens weitgehend schadensfrei überstehen wird.

Beim Vergleich mit den anderen drei beim Ortstermin am 14.06.2018 Augenschein genommenen Kunstrasenplätzen befindet sich das Spielfeld des SV Unterjesingen mit Abstand im besten Zustand. Dementsprechend sollten zunächst die anderen drei Kunstrasenfelder erneuert werden, ehe das hiesige Feld einen neuen Kunstrasen erhält.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Thomas Schlecht



Fotos



Bild 1: Blick auf den Kunstrasen



Bild 2: Platzübersicht



Bild 3: Detail der Oberfläche




Bild 4: Ordnungsgemäßer Anschluss an eine Linie