

**Universitätsstadt Tübingen**  
Fachbereich Tiefbau  
Albert Füger, Telefon: 204-2266  
Gesch. Z.: 9  
Fachabteilung Schule und Sport  
Christine Vollmer, Telefon: 204-1240  
Gesch. Z.:54

Vorlage **132/2010**  
Datum 22.04.2010

### **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport**

zur Kenntnis im: **alle Ortschafts- und Ortsbeiräte**

---

**Betreff: Sanierung und Unterhaltung der ungedeckten Sportanlagen –  
Zwischenbericht 2010**

Bezug: 459/2007, 113,2008, 332/2008, 159/2009, 312/2009

Anlage: 1 Bezeichnung: Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen

---

#### **Zusammenfassung:**

Die Verwaltung hat im Jahr 2006 erstmals eine Liste über den baulichen Zustand der ungedeckten Sportanlagen erstellt. Anhand dieser Liste werden die dringlichsten Sanierungsrückstände aufgearbeitet und die weiteren notwendigen Maßnahmen dargestellt. Die Liste wurde aktualisiert, der Zustand der Sportanlagen neu bewertet und die Maßnahmen für das Jahr 2010 festgelegt.

#### **Ziel:**

Aufarbeitung der Sanierungsrückstände bei Sportstättenfreianlagen

## **Begründung:**

### **1. Anlass**

Die Verwaltung hat erstmals im Jahr 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportanlagen erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Prioritäten für bauliche laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen versehen hat. Bei der Priorisierung wurden sporttechnische und sicherheitsrelevante Gesichtspunkte sowie nutzerorientierte Bedarfe berücksichtigt. Anhand dieser Liste werden die Sanierungsrückstände sukzessive aufgearbeitet. Die Liste wurde aktualisiert und erweitert.

### **2. Sachstand**

Um die dringendsten Sanierungsmaßnahmen an ungedeckten Sportanlagen durchführen zu können, wurden im Haushaltsjahr 2008 unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze - 150.000 Euro und im Jahr 2009, durch den Übertrag der Restmittel aus dem Jahr 2008, 116.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Im Haushalt 2010 stehen 100.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel werden für die unabdingbar notwendigen Sanierungsmaßnahmen, wie Laufbahnreparaturen, Ballfanggitter, Sportplatzbelagerneuerungen, Sanierung von leichtathletischen Anlagen, Zaunanlagen für die sporttechnische Absicherung, etc., verwendet.

Die Sportstätten wurden nach der in Anlage 1 aufgeführten Bewertungsskala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Über die durchgeführten Maßnahmen wurde der Bewertungsdurchschnitt der Sportstätten vom Jahr 2007 (3,1) zum Jahr 2010 (2,2) signifikant verbessert. Der Qualitätszustand der Sportstätten konnte durch die Maßnahmen verbessert, bzw. die Verschlechterung des Zustandes aufgehalten werden. Dazu trägt auch das im Jahr 2009 begonnene Pflege- und Unterhaltungs-Soll-Konzept bei. Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass sich manche Sportanlagen in einem baulich sehr schlechten Gesamtzustand befinden. Dieser kann nur über Komplettsanierungen und nicht über Einzelmaßnahmen qualitativ verbessert werden kann.

#### **2.1 Maßnahmen in den Jahren 2008 und 2009**

Folgende Maßnahmen wurden in den Jahren 2008 und 2009 durchgeführt.

<b>Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2008</b>	<b>Kosten</b>
Teilweiser Abbau der Weitsprunganlage TSV Hirschau	841 €
Reparatur Kunststoff-Kleinspielfeld Feuerhägle Derendingen	1.300 €
Reparatur Kunststoff-Kleinspielfeld „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen	7.500 €
Neubau Weitsprunganlage TSV Hagelloch	25.000 €
Neubeschichtung Kleinspielfelder Geschwister-Scholl-Schule	17.500 €
Sanierung Weitsprunganlage Unterjesingen	13.500 €
Reparatur Ballfang Trainingsplatz TSV Lustnau	8.400 €
Rückbau beider Ricotenbahnen TSG Tübingen	38.800 €
Reparatur/Erweiterung Ballfangzaun Beachvolleyballanlage SV Pfrondorf	9.100 €
Reparatur Umzäunung Asphalt-Kleinspielfeld Philosophenweg	12.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>133.941 €</b>

<b>Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2009</b>	<b>Kosten</b>
Linierung Asphalt-Kleinspielfeld Jahnallee	1.000 €
Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld Jahnallee	10.000 €
Sanierung Zaunanlage Sportgelände Base- und Sofballverein Hawks	15.000 €
Sanierung Ballfangzaun Kunstrasen-Kleinspielfeld Reutlinger Wiesen	10.000 €
Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld „Affenkäfig“ Derendingen	10.300 €
Sanierung Basketballanlage „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen	500 €
Sanierung Zaunanlage „Affenkäfig“ Feuerhägle Derendingen	3.000 €
Sanierung Belag Kunststoff-Kleinspielfeld TSV Lustnau	10.000 €
Erneuerung Ballfangzaun Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau	10.000 €
Teilweise Abbau Zaunanlage Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau	1.500 €
Zaunerneuerung Beachvolleyballfeld bei Mehrzweckhalle Lustnau	5.300 €
Erneuerung Ballfangzaun Asphaltplatz Heinrichswiese Lustnau	9.600 €
Grundreinigung Kunstrasenplatz SV Unterjesingen	3.945 €
Pflegetoreinbau in die Umzäunung SV Unterjesingen	1.800 €
Rückbau Weitsprunganlage SV Unterjesingen	3.000 €
Sanierung Umzäunung Asphalt-Kleinspielfeld Philosophenweg	5.500 €
Rückbau Weitsprunganlage Geschwister-Scholl-Schule	8.000 €
Ersatzbeschaffungen/Reparaturen installierter Sportgeräte	7.500 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.945 €</b>

## 2.2 Planungen 2010

Die Verwaltung schlägt vor, analog der in Anlage beigefügten Sanierungsliste die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen im Jahr 2010 zu realisieren (bei den angegebenen Kosten handelt es sich um erste grobe Kostenschätzungen). Priorität 1 bei den genannten Vorschlägen hat der Sportbetrieb der Schulen, beziehungsweise die Funktionalität der Sportaußenanlagen. Priorität 2 haben planmäßige Erneuerungen von Sportaußenanlagen. Die Prioritätensetzung kann sich durch kurzfristig entstandene Schäden, durch die beispielsweise die Sicherheit der Sportanlage nicht mehr gewährleistet ist, ändern.

*Hinweis:* Die Liste in der Anlage beinhaltet eine allgemeine Übersicht über den Zustand der Sportanlagen und die bereits durchgeführten Maßnahmen seit 2007. Da die Mittel nur für die Aufarbeitung der dringendsten Sanierungsrückstände ausreichen, mussten weitere Maßnahmen über die laufenden Unterhaltungsmittel für Sportanlagen aus UA 1.5600 finanziert werden. Zusätzlich sind für den Gesamtüberblick in der Liste auch die Sanierungsmaßnahmen, die Neubauten der Sportanlagen und der Einbau von Beregnungsanlagen die in UA 2.5600 veranschlagt waren bzw. sind, dargestellt.

<b>Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2010</b>	<b>Kosten</b>
Umzäunung Sportgelände TSG Tübingen	15.000 €
Sanierung Beläge Kunststoff-Kleinspielfelder Feuerhägle Derendingen	24.000 €
Montage Ballfangnetz Kleinspielfeld Feuerhägle Derendingen	3.000 €
Sanierung Umzäunung Bolzplatz Heinrichswiese Lustnau	12.000 €
Sanierung Halfpipe Bühl	1.000 €
Sanierung Ballfangzaun Bolzplatz Bühl	5.000 €
Sanierung Ballfangzaun Bolzplatz Hirschau	10.000 €
Rückbau Weitsprunganlage SV Unterjesingen	2.000 €
Sanierung Nordseite Ballfangzaun Hauptspielfeld SV Pfrondorf	5.000 €
Sanierung Bolzplatz beim Freibad	8.000 €
Mittel für unvorhergesehene Maßnahmen	15.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000 €</b>

### 2.3 Pflege- und Unterhaltungs-SOLL-Standards

Die Umsetzung der im Jahr 2009 begonnenen Pflege- und Unterhaltungs-SOLL-Standards hat sich bewährt. Auch von den Sportvereinen wurde dies am 8. März 2010 im jährlichen Informationsaustausch bestätigt und die Fortsetzung der Pflege und Unterhaltung der Sportstätten in dieser Weise begrüßt. Allerdings wurde von der Verwaltung auch darauf hingewiesen, dass Sportvereine bezüglich der Nutzung der Sportplätze eine Eigenverantwortung haben. Bei nachweislichen Vermögensschäden, die durch unsachgemäße Nutzung entstehen werden die notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen den Vereinen in Rechnung gestellt.

### 3. Lösungsvarianten

Eine veränderte Gewichtung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2010 wäre zwar grundsätzlich möglich, aber aus fachlicher und nutzerorientierter Sicht ist die vorgeschlagene Priorisierung der Maßnahmen sinnvoll.

### 4. Finanzielle Auswirkungen

Unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 sind 100.000 Euro im Haushalt 2010 für die Umsetzung der Maßnahmen veranschlagt. In den Folgejahren müssen, damit die Aufarbeitung der Sanierungsrückstände kontinuierlich weiter fortgesetzt und Vermögensschäden vermieden werden, jährlich mindestens 100.000 Euro veranschlagt werden.

### 5. Anlagen

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

## Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste ungedeckte Sportanlagen

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2010 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	Priorität I in 2010	Priorität II ff HH-Jahr 2011/ff	Bemerkung
<b>1. Innenstadt</b>											
<b>1.1</b>	<b>TSG Tübingen</b>										
1.1.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	2	2.000 €		17.000 € 19754 €			Reinigung 2007 Ö <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b> , Grundreinigung 2009 ✓, <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b> , Einbringung Granulat Oktober 2009 ✓
1.1.2		4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 Fluter									
1.1.3		Ballfangzaun		1	1						
1.1.4		Umzäunung		3	3				15.000	15.000 €	Zaunerneuerung Nordseite 2010, Westseite und Ostseite sanieren 2011f

1.1.5		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	2						Neubau 2003 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.1.6		Beregnungsanlage									Einbau 2003 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.1.7		Kleinspielfeld (Kunstrasen)	42 x 20 m	3	3			4.000 €			Neubau 2003 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b> , Grundreinigung 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.1.8		Flutlicht									
1.1.9		2 Beach-Volleyballfeld	je 24 x 13 m	2	2						
1.1.10		2 Ricotenbahnen	500 m	3				38.800 €			Rückbau beider Ricotenbahnen 2008 ✓
1.1.11		Freihalle (Kunststoffbelag)	35 x 17,5 m	4	4,5					20.000 €	Sanierung Belag
<b>1.2</b>	<b>SV 03 Tübingen</b>										
1.2.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld									Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.3		Flutlicht Hauptplatz									Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.4		Rasenplatz (Nebenplatz)	100 x 70 m	3	3						
1.2.5		Beregnungsanlage Nebenplatz									Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.6		Flutlicht Nebenplatz									Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.7		Ballfangzaun	18 m		3						
1.2.8		6-bahnige Rundbahn (Tennenbelag)	400 m	5	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.9		6 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.2.10		6 Kugelstoßanlage		3	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>

1.2.11		1 Hochsprunganlage		5	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>	
1.2.12		1 Diskuskreis		4	1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>	
1.2.13		Stabhochsprung			1						Neubau 2009 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>	
1.2.14		Umzäunung		4	5,5						wird derzeit mit Denkmalschutzbehörde geprüft	
1.2.15		Kleinspielfeld Kunststoff	43 x 21 m	4							Rückbau 2009 ✓	
<b>1.3.</b>	<b>Jahnallee</b>											
1.3.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	568.000 €					Rückbau Haldenrot Neubau Kunstrasenplatz 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>	
1.3.2		Beregnungsanlage Kunstrasenplatz										Neubau 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.3.3		4 Flutlichtmasten (12 Fluter)										Neubau 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.3.4		Ballfanggitter			1							Neubau 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.3.5		Umzäunung			1							Neubau 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
1.3.6		Kleinspielfeld (Asphaltbelag)	60 x 35 m	3	3			1.000 €			Reinigung 2008 ✓ , Linierung 2009 ✓	
1.3.7		2 Basketballübungsanlagen		3	4					5.000 €	Linierung 2009 ✓ ; Anlagen alt - Ersatz	
1.3.8		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbahn)		1	2						Sanierung 2006 ✓	
1.3.9	Westl. der Bahnlinie beim Gymnasium Wildermuth	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	1,5			10.000 €			Sanierung Belag und Neu- linierung 2009 ✓	
1.3.10		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	4					10.000 €	Ersatzbeschaffung	
1.3.11		Weitsprunggrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		3	3					15.450 €	Sanierung Belag	
1.3.12		Ballfanggitter		3	3					2.000 €		

1.3.13		Umzäunung		3	3				8.000 €	
1.3.14	Unterhalb der B28	Kleinspielfeld (Rasen)	ca. 58 x 38 m	3	3					
1.3.15	Brücke	Kugelstoßanlage mit 3 Ringen		4	4					
1.3.16	Jahn-/Lindenallee	2 Diskuskreise (davon 1 mit Schutzgitter)		3	4				2.000 €	
1.3.17		1 Hammerwurfkreis (mit Schutzgitter)		5	5				5.000 €	
1.3.18		Steinstoßanlage		5	5					
<b>2. Südstadt</b>										
<b>2.1</b>	<b>Base- und Softball Hawks</b>									
2.1.1		Base- und Softball - Spielfeld			4,5					
2.1.2		Umzäunung			4					
2.1.3		Ballfangzaun			1			15.000 €		Sanierung Ballfang 2009/2010 ✓
2.1.4		Lager- und Aufenthaltsraum							10.000 €	profvisorische Dachsanierung 2008 ✓
<b>2.2.</b>	<b>Boule</b>									
2.1.1		Boule-Spielgelände								Dachsanierung Interimslösung 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
2.1.2		Clubhaus								
<b>2.3</b>	<b>Radsport</b>									
2.3.1		Trail-Gelände								
2.3.2		Lager- und Aufenthaltsraum								

2.4	<b>Kunstrasenklein-spielfeld</b>										
2.4.1		Kleinspielfeld (Kunstrasen)			4						
2.4.2		Ballfanggitter			2,5			10.000 €			Sanierung 2009 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushalts-stelle</b>
<b>3. Nordstadt</b>											
3.1	<b>Holderfeld</b>										
3.1.1		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	90 x 60 m	1	4	2.000 €			12.500 €		Reinigung 2007 ✓ <b>Mittel von anderer Haushalts-stelle</b> , kleine Reparaturarbeiten 2008 ✓; Grundreinigung 2010
3.1.2		6 Flutlichtmasten, Mittelmasten je zwei Fluter									
3.1.3		Kleinspielfeld mit Kunststoffbe-lag	44 x 26 m	5	5				35.000 €		Rückbau für Biotop 2010, <b>Mittel aus Gesamtpla-nung Holderfeld</b>
3.1.4		Weitsprunggrube ( 2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		5	5				2.000 €		<b>Mittel aus Gesamtpla-nung Holderfeld</b>
3.1.5		500 m Ricotenbahn		6	6						Prüfung Rückbau, da Wald-wege ausreichend vorhanden sind
3.1.6		Ballfanggitter		3	3						Sanierung Zaun fällt bei Neu-planungen weg , Rückbau für Biotop 2010 <b>Mittel aus Ge-samtplanung Holderfeld</b>
3.1.7		neuer Kunstrasenplatz	90 x 60 m						937.000 €		Bau Kunstrasenplatz 2010 <b>Mittel aus Gesamtpla-nung Holderfeld</b>
3.1.8		Umzäunung		3							<b>Mittel aus Gesamtplanung Hol-derfeld</b>
3.1.9		Rasen-Trainingsfeld									Bau Rasen-Trainingsfeld 2010 baut Verein
<b>4. Derendingen</b>											

4.1	<b>TV Derendingen</b>									
4.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	104 x 67 m	3	3					
4.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld						25.000 €		Beregnungsanlage Einbau 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
4.1.3		Ballfanggitter		1	2	10.300 €				Neubau 2007 Ö
4.1.4		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		3	4				7.210 €	Sanierung Belag
4.1.5		Umzäunung (teilweise)		5	5				5.000 €	Pfosten ersetzen
4.1.6		Weitsprunggrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		2	3				12.000 €	Neubeschichtung
4.1.7		Kleinspielfeld (Tennenbelag)	37 x 15 m	6	6					
4.1.8		Trainingsplatz (Rasen)	92 x 60 m	5	4,5					
4.1.9		6 Flutlichtmasten mit jeweils 1 Fluter								
4.1.10		Ballfanggitter		4	4				54.000 €	Sanierung Zaunanlage
4.1.11		Umzäunung		4	4					Sanierung Zaunanlage
4.1.12		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	90 x 60 m	1	3	5.000 €		12.500 €	15.000 €	Grundreinigung 2007 Ö; Grundreinigung 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
4.1.13		6 Flutlichtmasten jeweils Doppelfluter								
4.1.14		Ballfanggitter		1	2					
4.1.15		Umzäunung Kunstrasenplatz		1	2					
<b>4.2.</b>	<b>Feuerhäggle</b>									
4.2.1	Außenanlage Sport-halle	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m	2,5	4	1.300 €		12.000 €		Sanierung Belag 2008 ✓ ,Sanierung Belag 2010

4.2.2		4 Basketballsäulen			3					
4.2.3		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2,5	4			12.000 €		Sanierung Belag
4.2.4		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	1	3,5				10.000 €	Sanierung Belag
4.2.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		1	3,5				7.000 €	Sanierung Belag
4.2.6		Weitsprung/Dreisprung			4		1.000 €			Erneuerung Absprungbalken 2008 ✓
4.2.7		Kugelstoßanlage		4	4					
4.2.8		Umzäunung			3,5			3.000 €		Montage Ballfangnetz 2010
4.2.9		Ballfanggitter			3,5					
4.2.10	Schulzentrum / Af-fenkäfig Feuerhäg-le	1 Kleinspielfeld (Kunststoffbe-lag) an der B27 (beim Autohaus Lorch)	30 x 18 m	4	2		7.500 €	10.300 €		Sanierung Belag 2008 ✓, Sa-nierung Belag 2009 ✓
4.2.11		2 Basketballübungsanlagen		6	3			500 €		Erneuerung Zielbretter 2009 ✓
4.2.12		Ballfanggitter			3,5			3.000 €		Montage Ballfangnetz 2009 ✓
<b>5. Lustnau</b>										
<b>5.1.</b>	<b>TSV Lustnau</b>									
5.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 72 m	2	2,5		25.750 €			
5.1.2		Beregnungsanlage Hauptspiel-feld (Rasen)								Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ <b>Mittel von anderer Haushaltsstelle</b>
5.1.3		6-bahnige Rundbahn, Tennen-belag	400 m	3	4				30.900 €	Sanierung Belag
5.1.4		Hochsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbelag))		3	3,5				10.300 €	Sanierung Belag

5.1.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		3	3				10.300 €	Sanierung Belag
5.1.6		2 Kugelstoßkreise		3	3					
5.1.7		Diskusanlage		5	5					
5.1.8		Umzäunung		2	3					
5.1.9		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	44 x 26 m	4	2			10.000 €		Sanierung Belag und Neu- lierung 2009 ✓
5.1.10		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	3					
5.1.11		Ballfanggitter		2	2,5					
5.1.12		2 Flutlichtmasten, davon 1 Doppelfluter								
5.1.13		Trainingsplatz (Rasen)	104 x 74 m	4	3			25.750 €		Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
5.1.14		Ballfanggitter		3	3			8.400 €		Sanierung Ballfang 2008 ✓
5.1.15		Umzäunung		3	3					
5.1.16		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter								
5.1.17		Sportplatz (unterhalb der B 27 Böschung)		5,5	2,5					Sanierung Platz 2008 ✓; Ei- nabu Beregnungsanlage 2009/2010 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
5.1.18		4 Flutlichtmasten mit je 1 Fluter								Neubau 2008 ✓
5.1.19		Ballfanggitter		5	1,5			6.000 €		Erneuerung 2008 ✓
5.1.20		Umzäunung			2					Erstellung durch Verein
<b>5.2</b>	<b>Heinrichswiese bei der MZH</b>									
5.2.1		Sportwiese	62 x 34 m	4	5					

5.2.2		50 m Laufbahn (Tennenbelag), 3-bahnig		6	6					5.000 €	Rückbau Laufbahn
5.2.3		Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffplatten)		6	6						Rückbau Laufbahn
5.2.4		Ballfangzaun		4	1			10.000 €			Erneuerung Ballfangzaun 2009 Ö
5.2.5		Umzäunung		5	3			1.500 €	12.000 €		Teilweiser Abbau Umzäunung 2009 Ö, restl. Zaun sanierungsbedürftig 2010
<b>5.3</b>	<b>Bolzplatz bei der MZH</b>										
5.3.1		Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbelag)	50 x 25 m	2	2,5						
5.3.2		1 Basketballsäule		2	2						
5.3.3		Beach-Volleyballfeld	30 x 13 m	1	2	4.200 €		5.300 €	1.800 €		Sanierung Einfassung 2007 Ö; Sand wechseln, 2007 Ö <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b> ; Zaunerneuerung 2009 Ö; Sand Reinigung 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
5.3.4		Ballfangzaun		4	1			9.600 €			Erneuerung Ballfangzaun 2009 Ö
5.3.5		Sitz/Stehstufen			4,5					13.500 €	Sanierung/ Rückbau und Neuordnung
<b>5.4</b>	<b>Alter Lustnauer Sportplatz</b>										
		Bolzplatz	70 x 45 m	5	5						Generalsanierung nicht sinnvoll (Problem mit Wildschweinen)
<b>6.</b>	<b>Stadtteil Weilheim</b>										
<b>6.1</b>	<b>SV Weilheim</b>										
6.1.1		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	2,5					16.000 €	Sanierung Belag
6.1.2		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		2	2						

6.1.3		Umzäunung		2	2						
6.1.4		Beach-Volleyballfeld	22 x 11 m	2	2				1.100 €		Sand Reinigung 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
6.1.5		1 Sportfläche (Rasen)	60 x 40 m	3	3						
6.1.6		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	2	2,5					7.000 €	Sanierung Belag
6.1.7		1 Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbahn)		2	2,5						
6.1.8		Kugelstoßanlage		2	2						
<b>7. Stadtteil Kilchberg</b>											
<b>7.1</b>	<b>SG Kilchberg</b>										
7.1.1		Kunstrasenplatz (Quarzsandverfüllung)	91 x 60 m	6				233.000 €			Neues Konzept, teilweise Rückbau Kunstrasen <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
7.1.2		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m		1						Neubau 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
7.1.3		6 Flutlichtmasten mit Doppelfluter									
7.1.4		Skateranlage			1			76.000 €			Neubau 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle und Verein</b>
7.1.5		Ballfanggitter		3	3					5.000 €	
7.1.6		Umzäunung		3	3					5.000 €	
<b>7.2</b>	<b>Bei der Grundschule</b>										
7.2.1		Sportwiese	ca. 52 x 46 m	2	3					4.120 €	Teilsanierung
7.2.2		Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffplatten)		5	5					4.000 €	Rückbau mit Bedarfsprüfung

7.2.3		Ballfanggitter		3	3					
7.2.4		Umzäunung		3	3					
<b>8. Stadtteil Bühl</b>										
<b>8.1</b>	<b>SV Bühl</b>									
8.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	4					Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.2		Ballfanggitter		2	2					Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.3		Rasenplatz (Trainingsplatz)	90 x 60 m	4	4			95.000 €		Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.4		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter								Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.5		Ballfanggitter		3	3					Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.6		Umzäunung		3	3					Bauantrag eingereicht März 2010
8.1.7	Nebenanlagen	1 Halfpipeanlage		2	6			1.000 €		Belag 2006 ✓; Sanierung 2010
8.1.8		1 Kleinspielfeld (Asphalt)	20 x 10 m	1	1					Sanierung Belag 2007 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
8.1.9		2 Basketball-Einsäulen-Anlage		1	2					
8.1.10		1 Bolzplatz (Rasen)	40 x 20 m	5	4					
8.1.11		Ballfanggitter			5			5.000 €		Erneuerung 2010 ✓
<b>9. Stadtteil Hirschau</b>										
<b>9.1</b>	<b>TSV Hirschau</b>									
9.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 74 m	4,5	4,5				170.000 €	Generalsanierung

9.1.2		Beregnungsanlage Hauptspiel- feld						12.000 €			Erneuerung alte Bereg- nungsanlage 2009 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushalts- stelle</b>
9.1.3		Ballfanggitter		2	3						
9.1.4		Kunststoffanlaufbahn Platten		6			3.000 €				Ausbau Kunststoffplatten 2008 ✓
9.1.5		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	330.000 €					Sanierung Belag 2007 Ö <b>Mit- tel aus anderer Haus- haltsstelle</b>
9.1.6		6 Flutlichtmasten, Zweifluter									
9.1.7		Ballfanggitter			2						Rückversetzung Westseite 2007 Ö <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
9.1.8		Umzäunung			3		2.600 €				Reparaturarbeiten 2008 ✓ <b>Mittel aus anderer Haus- haltsstelle</b>
9.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	4,5	4,5				20.000 €		Neubeschichtung erst nach Entfernung der Birkenreihe
9.1.10		Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)	35x3 m	4	4		841 €		5.000 €		Teilweiser Rückbau Weit- sprunganlage 2008 Ö, Sanie- rung Belag
9.1.11		Kugelstoßkreis		3	3						
9.1.12		1 Kleinspielfeld bei der Schule / Schotter	54 x 28 m	6	6						
9.1.13		1 Basketballübungsanlage		3	3						
<b>9.2.</b>	<b>Beim Hebewerk</b>										
		1 Bolzplatz (Rasen)			4				10.000 €		
		Zaunanlage			4,5				10.000 €		Sanierung Zaunanlage 2010
<b>10.</b>	<b>Stadtteil Unterje- singen</b>										
<b>10.1</b>	<b>SV Unterjesingen</b>										

10.1.1		Hauptspielfeld (Rasen) b. Vereinsheim	104 x 65 m	3	3						
10.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld						25.000 €			Beregnungsanlage Einbau 2010 <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
10.1.3		Ballfanggitter		3	3						
10.1.4		Umzäunung			3						
10.1.5		Kunstrasenplatz (westl. Vereinsheim)	90 x 60 m	2	3		3.945 €				Grundreinigung 2009 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
10.1.6		6 Flutlichtmasten, Einfluter									
10.1.7		Ballfanggitter		2,5	2,5						
10.1.8		Umzäunung		2,5	2,5		1.800 €				Einbau Pflieger 2009 ✓
10.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	5	2		15.000 €				Sanierung Belag 2008 ✓
10.1.10		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	2		13.500 €		2.000 €		Sanierung Belag 2008 ✓, Rückbau 1 Weitsprunggrube 2010
10.1.11		1 Kugelstoßkreis		4	4						
10.1.12		1 Trainingsplatz (Rasen)	104 x 45 m	3	4						
10.1.13		Provisorische Beleuchtung mit 4 Holzmasten									
<b>11. Stadtteil Hagelloch</b>											
<b>11.1</b>	<b>TSV Hagelloch</b>										
11.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	3						
11.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)						25.750 €			Beregnungsanlage Einbau 2010 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>

11.1.3		Ballfanggitter		4	3,5				5.000 €	
11.1.4		1 Laufbahn (Tennenbelag), 4-bahnig	100 m	5	4,5				10.000 €	Überarbeitung Tennenbelag
11.1.5		1 Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)		6	1,5		25.000 €			Sanierung 2008 ✓
11.1.6		1 Kugelstoßkreis		3	3					
11.1.7		Umzäunung		2	2,5					
11.1.8		1 Trainings-/Festplatz (Sandbelag)	66 x 42 m	5	5					
11.1.9		Ballfanggitter		5	4				6.000 €	
11.1.10		Umzäunung		5	4				6.000 €	kleinere Reparaturarbeiten 2009 ✓
11.1.11		6 Flutlichtmasten, Einfluter								
11.1.12		1 Trainingsplatz(Nebenplatz neu,Rasen)	90 x 60 m	2	2					Neubau 2005 ✓
11.1.13		Beregnungsanlage Trainingsplatz								Einbau 2005 ✓
11.1.14		6 Flutlichtmasten, Einfluter								
11.1.15		Ballfanggitter		1	1					
11.1.16		Einzäunung		2	2					
11.1.17		Sportwiese neben dem Trainingsplatz	30 x 24 m	3	3					
<b>11.2.</b>	<b>Bei der Grundschule</b>									
11.2.1		Sportwiese	37 x 36 m	3	3					
<b>12.</b>	<b>Stadtteil Pfrondorf</b>									

<b>12.1.</b>	<b>SV Pfrondorf</b>										
12.1.1	Sportanlagen beim Vereinsheim	Rasenplatz beim Vereinsheim	100 x 66 m	1	3,5	85.000 €					Teilsanierung 2007 Ö
12.1.2		Beregnungsanlage Rasenplatz beim Vereinsheim									Einbau 2007 ✓,
12.1.3		Ballfangzaun		4	4				5.000 €		Nord-Zaun beschädigt
12.1.4		Flutlicht (provisorisch)									
12.1.5	Sportanlagen an der Mehrzweckhalle	Rasenplatz bei der Mehrzweckhalle	100 x 66 m	4,5	4,5					25.000 €	Beregnungsanlage fehlt
12.1.6		Ballfanggitter		3	3					20.000 €	Aufgrund evtl. Platzverlegung keine weitere Investition
12.1.7		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter									
12.1.8		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	20 x 13 m	1	2						
12.1.9		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		1	2						
12.1.10		1 Beachvolleyballfeld	30 x 13 m	1	2					1.100 €	Sandwechsel 2011
12.1.11		Ballfanggitter		1	2		9.100 €				Erweiterung des Zaunes und Sanierung alter Zaun 2008 ✓
12.1.12		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbelag)		1	2						
12.1.13		Ricotenfußballplatz	63 x 42 m	1	3						Bau 2007 Ö <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
12.1.14		Beregnungsanlage Ricotenfußballplatz									Einbau 2007 Ö <b>Mittel aus anderer Haushaltsstelle</b>
12.1.15		Ballfanggitter		1	2						
12.1.16		Umzäunung			2						
12.1.17		2 Flutlichtmasten, Doppelfluter									

<b>13.</b>	<b>Stadtteil Bebenhausen</b>										
13.1		Sport-/Bolzplatz	55 x 40 m	4	4						
13.1.1		Umzäunung		4	4						
<b>14.</b>	<b>Sonstige Sportanlagen:</b>										
<b>14.1</b>	<b>Weilheimer Wiesen</b>										
14.1		Größerer Bolzplatz	70 x 40 m	4	5			8.000 €			Sanierung
<b>14.2</b>	<b>TH Philosophenweg</b>										
14.2.1		Asphaltplatz (auch Verkehrsübungsplatz)		2,5	2,5				19.000 €		Sanierung Belag, und Neu- lierung
14.2.2		Umzäunung			1		12.000 €	5.500 €			Teilsanierung 2008 ✓, Rest- sanierung 2009 ✓
<b>14.3</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>										
14.3.1		Kunststoffkleinspielfeld (offen)	45 x 27 m	3,5	4		8.750 €		25.000 €		Neubeschichtung Belag 2008 ✓, Sanierung Kleinspielfeld auf Grund Wurzelhebungen und Hangabsetzungen
14.3.2		Umzäunung			4,5				15.000 €		im Zuge Sanierung Klein- spielfeld Zaunneubau
14.3.3		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	43 x 26 m	5	2		8.750 €				Neubeschichtung 2008 ✓
14.3.4		Umzäunung			4						
14.3.5		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	28 x 16 m	5	2		6.000 €				Neubeschichtung 2008 ✓
14.3.6		Umzäunung			4		2.500 €				kleinere Reparaturarbeiten <b>Mittel aus anderer Haus- haltsstelle</b>
14.3.7		Asphaltplatz	33 x 27 m	4	4				6.000 €		

14.3.8		4-Korb-Basketballanlage			3					2 neue Korbanlagen 2008 ✓ Restsanieerung anderer Basketballanlagen
14.3.9		Rasenspielfläche	45 x 27 m		5				5.000 €	Unebenheiten, Senkungen
14.3.10		Kunstrasen-Minispielfeld	13 x 20 m		1,5	25.000 €				Neubau 2007 ✓
14.3.11		100 m Kunststofflaufbahn, 4- bahinig		1	2				10.000 €	Neubeschichtung
14.3.12		Weitsprunganlage		5				8.000 €		Rückbau Weitsprunganlage 2009 ✓
14.3.13		Kugelstoßanlage		5	5					
<b>14.4</b>	<b>GS Winkelwiese</b>									
14.4.1		Asphaltplatz			3				5.000 €	
14.4.2		Ballfangzaun			2,5				5.000 €	
<b>14.5</b>	<b>Beim Fernheizwerk</b>									
		Kleinerer Bolzplatz (Rasen)		4	4					
<b>14.6</b>	<b>GS Hügelshule</b>									
14.6.1		Asphaltplatz		3,5	3,5				30.000 €	Sanierung Belag
14.6.2		Umzäunung		5	5					
<b>14.7</b>	<b>GS Aischbach</b>									
14.7.1		Asphaltplatz auch Verkehrsübungsplatz	50 x 40 m	3,5	3			8.240 €		Sanierung 2009 ✓ <b>Mittel aus anderer Haushalts- stelle</b>
14.7.2		Ballfangzaun			3,5					
14.7.3		Kleines Rasenspielfeld	60 x 30 m	4	4				10.000 €	

14.7.4		Ballfangzaun		4	1,5			3.000 €		Sanierung 2009 ✓ <b>Mittel waus anderer Haushaltsstelle</b>
14.7.5		Weitsprunganlage (Anlauf über Asphaltplatz)		5,5	2,5			4.000 €		Sanierung Sprunggrube 2009 ✓
14.7.6		Basketballanlage		3	3					
<b>14.8</b>	<b>Am Weilersbach</b>									
14.8.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	36 x 26 m	5	5				10.000 €	baurechtlich nicht gesichert
14.8.2		Ballfangzaun		5	4				1.000 €	
<b>14.9</b>	<b>Tilsiter Weg</b>									
14.9.1		Kleinspielfeld (Ricoten)	20 x 13 m	1	2,5					Bau 2006 ✓
14.9.2		Umzäunung			3					
<b>14.11</b>	<b>Gartenstraße</b>									
14.11.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	40 x 30 m		5				10.000 €	
<b>14.12</b>	<b>Herrlesberg- Steinbößstraße</b>									
14.12.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	70 x 42 m		5				10.000 €	Prüfen ob Fläche städtisch ist

Anmerkung: Die Sportstättenliste wurde im Jahr 2010 aktualisiert, da teilweise Sportstätten im Jahr 2007 noch nicht aufgenommen bzw. bewertet wurden.