

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport**

zur Kenntnis: **Ortschaftsräte und Ortsbeiräte**

Betreff: **Sanierung und Unterhaltung der ungedeckten Sportanlagen (Sportfreianlagen) – Zwischenbericht und Planungen 2012**

Bezug: 459/2007, 113/2008, 332/2008, 159/2009, 312/2009, 132/2010, 21/2011, 21a/2011

Anlage: 1 Bezeichnung:
Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

Bericht:

1. Anlass

Die Verwaltung hat erstmals im Jahr 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportanlagen erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Prioritäten für bauliche laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen versehen hat. Bei der Priorisierung wurden sporttechnische und sicherheitsrelevante Gesichtspunkte sowie nutzerorientierte Bedarfe berücksichtigt. Anhand dieser Liste werden die Sanierungsrückstände sukzessive aufgearbeitet. Die Liste wurde aktualisiert und erweitert.

2. Sachstand

Um die dringendsten Sanierungsmaßnahmen an ungedeckten Sportanlagen durchführen zu können, werden seit dem Haushaltsjahr 2008 unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze – Mittel für die Aufarbeitung der Rückstände bereit gestellt. Im Haushalt 2012 sind 150.000 Euro vorgesehen. 50.000 Euro davon sind für die Herstellung der Verkehrssicherungspflicht des Sportplatzes SV Unterjesingen vorgesehen. Die weiteren Mittel werden für die unabdingbar notwendigen Sanierungsmaßnahmen, wie Laufbahnreparaturen, Ballfanggitter, Sportplatzbelagserneuerungen, Sanierung von leichtathletischen Anlagen, Zaunanlagen für die sporttechnische Absicherung, etc., benötigt.

Die Sportstätten wurden nach der in Anlage 1 aufgeführten Bewertungsskala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Der Sportstätten-Bewertungsdurchschnitt von 2,2 im Jahr 2011 konnte gehalten werden. Damit ist die durchschnittliche Qualität erfreulich. Im Jahr

2007 lag der Bewertungsdurchschnitt bei 3,1. Durch die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen konnte der Sanierungsstau teilweise abgebaut und die Sportanlagen in ihrer Substanz verbessert und erhalten werden. Verschiedene Sportanlagen befinden sich aber trotzdem in einem baulich sehr schlechten Gesamtzustand. Teilweise kann der Zustand der Sportanlage nur über eine Komplettsanierung und nicht über Einzelmaßnahmen verbessert werden.

2.1 Maßnahmen im Jahr 2011

Im Jahr 2011 mussten aus sicherheitstechnischen Gründen mehr Maßnahmen umgesetzt werden als geplant. Die Gesamtkosten aller Maßnahmen lagen bei 118.345 Euro. Davon wurden 100.000 Euro von der HHSt. 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze - und die restlichen Ausgaben in Höhe von 18.345 Euro von der HHSt. 1.5600.5111.000 – Unterhaltung Kunstrasenplätze - finanziert.

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2011 umgesetzt:

	Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2011	Kosten
4.1.10	Ballfanggitter Ost- und Westseite TV Derendingen	32.916 €
4.1.11	Umzäunung Trainingsplatz TV Derendingen	10.754 €
4.2.9	Ballfanggitter Feuerhägke	4.523 €
5.2.2	50 m Laufbahn 3-bahnig (Tennenbelag), Heinrichswiese	6.980 €
5.2.3	Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffplatten) Heinrichswiese	
9.1.7	Ballfanggitter Ostseite TSV Hirschau	16.603 €
9.1.9	Kunststofflaufbahn 4-bahnige, TSV Hirschau	21.383 €
9.1.10	Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen) TSV Hirschau	
12.1.3	Ballfangzaun Nordseite SV Pfrondorf	16.026 €
14.9.1	Kleinspielfeld (Ricoten) Tilsiter Weg	2.263 €
14.11.2	Bolzplatz Gartenstraße Ballfang zum Tennisplatz	6.897 €
	Gesamtsumme	118.345 €

2.2 Planungen 2012

Die Verwaltung schlägt vor, die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im Jahr 2012 analog der in Anlage beigefügten Sanierungsliste zu realisieren. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um erste grobe Kostenschätzungen. Priorität 1 bei den genannten Vorschlägen hat der Sportbetrieb der Schulen, beziehungsweise die Funktionalität der Sportaußenanlagen. Priorität 2 haben planmäßige Erneuerungen von Sportaußenanlagen. Die Prioritätensetzung kann sich durch neu entstandene Schäden, die aus Sicherheitsgründen vorrangig durchgeführt werden müssen, ändern.

Die Liste in der Anlage beinhaltet eine allgemeine Übersicht über den Zustand der Sportanlagen und die bereits durchgeführten Maßnahmen seit 2007. Da die Mittel nur für die Aufarbeitung der dringendsten Sanierungsrückstände ausreichen, müssen auch 2012 en weitere Maßnahmen über die laufenden Unterhaltungsmittel für Sportanlagen aus UA 1.5600.5111.000 finanziert werden. Zusätzlich sind in der Liste auch Sanierungsmaßnahmen dargestellt, die im Vermögenshaushalt (UA 2.5600) zu veranschlagen sind, wie Neubauten von Sportanlagen oder der Einbau von Beregnungsanlagen.

Für die umfangreichen und kostenintensiven Maßnahmen am Kleinspielfeld und der Umzäunung an der Geschwister-Scholl-Schule (vgl. Vorlage 21a/2011) stehen im Vermögenshaushalt 130.000 Euro im Jahr 2012 zur Verfügung.

Übersicht der geplanten Maßnahmen 2012:

	Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2012	Kosten
1.1.4	Umzäunung Südseite TSG Tübingen	25.000 €
1.3.11	Weitsprungsgrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen) Jahnallee	15.500 €
4.2.5	Neubeschichtung 2 Weitsprunganlaufbahnen Feuerhägle	8.000 €
5.1.15	Umzäunung Nordseite TSV Lustnau	20.000 €
7.2.2	Rückbau Weitsprunganlage Grundschule Kilchberg	4.000 €
10.1.1	Herstellung der Verkehrssicherheit Haupt- und Trainingsplatz SV Unterjesingen	65.000 € *
	Unvorhergesehene Maßnahmen	12.500
	Gesamtsumme	150.000 €

* Für den Sportplatz Unterjesingen reichen die im Haushaltsentwurf bei HH-Stelle 1.5600.5112.000 reservierten 50.000 Euro nach der aktuell vorliegenden Kostenschätzung nicht aus, für die Maßnahme sind ca. 65.000 Euro notwendig. Deshalb wurde die Verteilung der Gesamtmittel entsprechend angepasst.

3. **Vorschlag der Verwaltung**

Die Verwaltung schlägt vor, die unter Punkt 2.2 aufgeführten Planungen im Jahr 2012 umzusetzen.

4. **Lösungsvarianten**

Eine veränderte Gewichtung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2012 wäre zwar grundsätzlich möglich, aber aus fachlicher und nutzerorientierter Sicht ist die vorgeschlagene Priorisierung der Maßnahmen sinnvoll.

5. **Finanzielle Auswirkungen**

Unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 sind 150.000 Euro im Haushalt 2012 für die Umsetzung der Maßnahmen angemeldet. In den Folgejahren müssen, damit die Aufarbeitung der Sanierungsrückstände kontinuierlich weiter fortgesetzt und Vermögensschäden vermieden werden, jährlich weiterhin mindestens 100.000 Euro veranschlagt werden.

6. **Anlagen**

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	Bewertung Zustand 2012 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
1. Innenstadt													
1.1	TSG Tübingen												
1.1.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	2	2.000 €		17.000 € 19.754 €					Reinigung 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000 , Grundreinigung 2009 √, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, Einbringung Granulat Oktober 2009 √
1.1.2		4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 Fluter											
1.1.3		Ballfangzaun		1	1								
1.1.4		Umzäunung		3	1 und 5				6.621 €		25.000 €		Zaunerneuerung Nordseite 2010 √ , Sanierung Südseite 2012, Westseite 2013 ff
1.1.5		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	2								Neubau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
1.1.6		Beregnungsanlage											Einbau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
1.1.7		Kleinspielfeld (Kunstrasen)	42 x 20 m	3	3			4.000 €					Neubau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle, Grundreinigung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
1.1.8		Flutlicht											
1.1.9		2 Beach-Volleyballfeld	je 24 x 13 m	2	2								
1.1.10		2 Ricotenbahnen	500 m	3			38.800 €						Rückbau beider Ricotenbahnen 2008 √
1.1.11		Freihalle (Kunststoffbelag)	35 x 17,5 m	4	4,5							25.000 €	Sanierung Belag abhängig von Konzeption der Zukunfts-TSG 2013 ff
1.2	SV 03 Tübingen												
1.2.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld											Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.3		Flutlicht Hauptplatz											Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.4		Rasenplatz (Nebenplatz)	100 x 70 m	3	3								
1.2.5		Beregnungsanlage Nebenplatz											Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.6		Flutlicht Nebenplatz											Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.7		Ballfangzaun	18 m		3								
1.2.8		6-bahnige Rundbahn (Tennenbelag)	400 m	5	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.9		6 Weitsprungsgruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.10		6 Kugelstoßanlage		3	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.11		1 Hochsprunganlage		5	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.12		1 Diskuskreis		4	1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.13		Stabhochsprung			1								Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.14		Umzäunung		4	5,5						130.000 €		Reparaturen wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, Sanierung 2012, Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9500.000-1020,
1.2.15		Kleinspielfeld Kunststoff	43 x 21 m	4	-								Rückbau 2009 √

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
1.3.	Jahnallee												
1.3.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	568.000 €							Rückbau Haldenrot Neubau Kunstrasenplatz 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000, Neulinierung Hockey Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.5111.000
1.3.2		Beregnungsanlage Kunstrasenplatz											Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.3		4 Flutlichtmasten (12 Fluter)											Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.4		Ballfanggitter			1								Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.5		Umzäunung			1								Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.6		Kleinspielfeld (Asphaltbelag)	60 x 35 m	3	3			1.000 €					Reinigung 2008 √, Linierung 2009 √
1.3.7		2 Basketballübungsanlagen		3	3							5.000 €	Linierung 2009 √; neue Basketballanlage 2013 ff
1.3.8		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbahn)		1	2								Sanierung 2006 √
1.3.9	Westl. der Bahnlinie beim Gymnasium Wildermuth	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	1,5			10.000 €					Sanierung Belag und Neulinierung 2009 √
1.3.10		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	3							10.000 €	Ersatzbeschaffung
1.3.11		Weitsprunggrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		3	4						15.500 €		Sanierung Belag 2012
1.3.12		Ballfanggitter		3	3							2.000 €	
1.3.13		Umzäunung		3	3							8.000 €	
1.3.14	Unterhalb der B28	Kleinspielfeld (Rasen)	ca. 58 x 38 m	3	3								
1.3.15	Brücke	Kugelstoßanlage mit 3 Ringen		4	4								
1.3.16	Jahn-/Lindenallee	2 Diskuskreise (davon 1 mit Schutzgitter)		3	4							2.000 €	
1.3.17		1 Hammerwurfkreis (mit Schutzgitter)		5	5							5.000 €	
1.3.18		Steinstoßanlage		5	5								
2. Südstadt													
2.1	Base- und Softball Hawks												
2.1.1		Base- und Softball - Spielfeld			4,5								derzeit keine Investitionen vorgesehen
2.1.2		Umzäunung			4								
2.1.3		Ballfangzaun			1			15.000 €					Sanierung Ballfang 2009 / 2010 √
2.1.4		Lager- und Aufenthaltsraum										10.000 €	provisorische Dachsanierung 2008 √
2.2.	Boule												
2.1.1		Boule-Spielgelände											Dachsanierung Interimslösung 2007 √ und 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
2.1.2		Clubhaus											
2.3	Radsport												
2.3.1		Trail-Gelände											
2.3.2		Lager- und Aufenthaltsraum											

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
2.4	Kunstrasenklein- spielfeld												
2.4.1		Kleinspielfeld (Kunstrasen)			4								
2.4.2		Ballfanggitter			2,5			10.000 €					Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle (Südstadtforum)
3. Nordstadt													
3.1	Holderfeld												
3.1.1		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	90 x 60 m	1	4	2.000 €			1.500 €				Reinigung 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, kleine Reparaturarbeiten 2008 √ und 2010 √
3.1.2		6 Flutlichtmasten, Mittelmasten je zwei Fluter											
3.1.3		Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag	44 x 26 m	5	-								Rückbau für Biotop 2011, Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 √
3.1.4		Weitsprungsgrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		5	-								Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 √
3.1.5		500 m Ricotenbahn		6	6								zugewachsen, wird nicht mehr genutzt
3.1.6		Ballfanggitter		3	3								Zaunsanierung fällt bei Neuplanungen weg, Teilrückbau Westseite für Biotop 2011 √ Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 √, Nordseite steht noch
3.1.7		neuer Kunstrasenplatz	90 x 60 m		1					1.088.000 €			Bau Kunstrasenplatz 2011 Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 √
3.1.8		Umzäunung		3	1								Bau Umzäunung 2011 Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 √
3.1.9		Rasen-Trainingsfeld			2								Rasen-Trainingsfeld 2011 baut Verein √
4. Derendingen													
4.1	TV Derendingen												
4.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	104 x 67 m	3	3								
4.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld										45.000 €	Beregnungsanlage Einbau 2013 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
4.1.3		Ballfanggitter		1	2	10.300 €							Neubau 2007 √
4.1.4		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		3	4						1.000 €	15.000 €	Reingung Belag 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, Sanierung Belag 2013ff
4.1.5		Umzäunung (teilweise)		5	5							5.000 €	Pfosten ersetzen
4.1.6		Weitsprungsgrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		2	3							12.000 €	Neubeschichtung
4.1.7		Kleinspielfeld (Tennenbelag)	37 x 15 m	6	6								Platz wird nicht mehr genutzt, ist sehr eingewachsen
4.1.8		Trainingsplatz (Rasen)	92 x 60 m	5	4,5								
4.1.9		6 Flutlichtmasten mit jeweils 1 Fluter											
4.1.10		Ballfanggitter		4	1					32.916 €			Sanierung Zaunanlage 2011 √
4.1.11		Umzäunung		4	1					10.755 €			Sanierung Zaunanlage 2011 √
4.1.12		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	90 x 60 m	1	3		5.000 €		12.500 €				Grundreinigung 2007 √; Grundreinigung 2010 √; Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
4.1.13		6 Flutlichtmasten jeweils Doppelfluter											
4.1.14		Ballfanggitter		1	2								
4.1.15		Umzäunung Kunstrasenplatz		1	2								eingeschlossen in die Zaunsanierung Trainingsplatz 2011
4.2.	Feuerhähle												
4.2.1	Außenanlage Sporthalle	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m	2,5	2		1.300 €		11.544 €				Sanierung Belag 2008 √ , Sanierung Belag 2010 √

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
4.2.2		4 Basketballsäulen			3								
4.2.3		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2,5	2				11.544 €				Sanierung Belag 2010 ✓
4.2.4		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	1	3,5						2.000 €	10.000 €	Grundreinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.5111.000, Sanierung Belag 2013 ff
4.2.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		1	3,5						8.000 €		Sanierung Belag 2012
4.2.6		Weitsprung/Dreisprung			4		1.000 €						Erneuerung Absprungbalken 2008 ✓
4.2.7		Kugelstoßanlage		4	4								
4.2.8		Umzäunung			2				1.499 €				Montage Ballfangnetz 2010 ✓
4.2.9		Ballfanggitter			2,5					4.523 €			Erneuerung Ballfanggitternetz 2011 ✓
4.2.10	Schulzentrum / Affenkäfig Feuerhähle	1 Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) an der B27 (beim Autohaus Lorch)	30 x 18 m	4	2		7.500 €	10.300 €					Sanierung Belag 2008 ✓, Sanierung Belag 2009 ✓
4.2.11		2 Basketballübungsanlagen		6	3			500 €					Erneuerung Zielbretter 2009 ✓
4.2.12		Ballfanggitter			3,5			3.000 €					Montage Ballfangnetz 2009 ✓
5. Lustnau													
5.1.	TSV Lustnau												
5.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 72 m	2	2,5		25.750 €						
5.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)											Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ Mittel von anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.3		6-bahnige Rundbahn, Tennenbelag	400 m	3	4							30.900 €	Sanierung Belag
5.1.4		Hochsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbelag))		3	3,5							10.000 €	Sanierung Belag
5.1.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		3	3							10.000 €	Sanierung Belag
5.1.6		2 Kugelstoßkreise		3	3								
5.1.7		Diskusanlage		5	5								Rückbau / Bedarf wird geprüft
5.1.8		Umzäunung		2	3								Teilweise Rückbau am kleinen Rasenspielfeld 2012 Mittel aus laufender Unterhaltung
5.1.9		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	44 x 26 m	4	2			10.000 €					Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓
5.1.10		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	3								
5.1.11		Ballfanggitter		2	2,5								
5.1.12		2 Flutlichtmasten, davon 1 Doppelfluter											
5.1.13		Trainingsplatz (Rasen)	104 x 74 m	4	3		25.750 €						Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.14		Ballfanggitter		3	3		8.400 €						Sanierung Ballfang 2008 ✓
5.1.15		Umzäunung		3	4,5						20.000 €		Sanierung Umzäunung Nordseite 2012, Sanierung Süd-, Ost- und Westseite 2013 ff
5.1.16		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter											

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
5.1.17		Sportplatz (unterhalb der B 27 Böschung)		5,5	2,5				8.000 €				Sanierung Platz 2008 √; Einabu Beregnungsanlage 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.18		4 Flulichtmasten mit je 1 Fluter											Neubau 2008 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
5.1.19		Ballfanggitter		5	1,5		6.000 €						Erneuerung 2008 √
5.1.20		Umzäunung			2								Erstellung durch Verein
5.2	Heinrichswiese bei der MZH												
5.2.1		Sportwiese	62 x 34 m	4	4								Sanierung
5.2.2		50 m Laufbahn (Tennenbelag), 3-bahnig		6	-					6.980 €			Rückbau Laufbahn 2011 √
5.2.3		Weitsprungrube (Anlauf über Kunststoffplatten)		6	-								Rückbau Anlaufbahn 2011 √
5.2.4		Ballfangzaun		4	1			10.000 €					Erneuerung Ballfangzaun 2009 √
5.2.5		Umzäunung		5	1			1.500 €	22.330 €				Teilweiser Abbau Umzäunung 2009 √, restliche Zaunsanierung 2010 √
5.3	Bolzplatz bei der MZH												
5.3.1		Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbelag)	50 x 25 m	2	2,5								
5.3.2		1 Basketballsäule		2	2								
5.3.3		Beach-Volleyballfeld	30 x 13 m	1	2	4.200 €		5.300 €	1.800 €				Sanierung Einfassung 2007 √; Sandwechsel, 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle : 1.5600.5110.000; Zaunerneuerung 2009 √; Sandreinigung 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
5.3.4		Ballfangzaun		4	1			9.600 €					Erneuerung Ballfangzaun 2009 √
5.3.5		Sitz/Stehstufen			4,5							13.500 €	Sanierung / Rückbau und Neuordnung
5.4	Alter Lustnauer Sportplatz												
		Bolzplatz	70 x 45 m	5	5								Generalsanierung nicht sinnvoll (Problem mit Wildschweinen)
6. Stadtteil Weilheim													
6.1	SV Weilheim												
6.1.1		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	2,5							16.000 €	Sanierung Belag
6.1.2		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		2	2								
6.1.3		Umzäunung		2	2								
6.1.4		Beach-Volleyballfeld	22 x 11 m	2	2				1.100 €				Sandreinigung 2010 √ Mittel von anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
6.1.5		1 Sportfläche (Rasen)	60 x 40 m	3	3								
6.1.6		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	2	2,5							7.000 €	Sanierung Belag
6.1.7		1 Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbahn)		2	2,5								
6.1.8		Kugelstoßanlage		2	2								
7. Stadtteil Kilchberg													
7.1	SG Kilchberg												
7.1.1		Kunstrasenplatz (Quarzsandverfüllung)	91 x 60 m	6	-				15.000 €				Neues Konzept kosten 233.000 €, teilweise Rückbau Kunstrasen Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000, Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld und Skateranlage 2010 √
7.1.2		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m		1			81.400 €					Neubau 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
7.1.3		6 Flutlichtmasten mit Doppelfluter											

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
7.1.4		Skateranlage			1			76.000 €	20.336 €				Neubau 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle und Verein: 2.5800.9600.000; Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld 2010 √
7.1.5		Ballfanggitter		3	3							5.000 €	Rückbau analog Konzept
7.1.6		Umzäunung		3	3							5.000 €	Rückbau analog Konzept
7.2	Bei der Grundschule												
7.2.1		Sportwiese	ca. 52 x 46 m	2	3							4.000 €	Teilsanierung
7.2.2		Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffplatten)		5	5						4.000 €		Rückbau 2012
7.2.3		Ballfanggitter		3	3								
7.2.4		Umzäunung		3	3								
8. Stadtteil Bühl													
8.1	SV Bühl												
8.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	4								Baugenehmigung liegt
8.1.2		Ballfanggitter		2	2								Baugenehmigung liegt
8.1.3		Rasenplatz (Trainingsplatz)	90 x 60 m	4	4						5.100 €		Anteil Baugenehmigung 5.100 €; Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9550-1400
8.1.4		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter											Baugenehmigung liegt
8.1.5		Ballfanggitter		3	3								Baugenehmigung liegt
8.1.6		Umzäunung		3	3								Baugenehmigung liegt
8.1.7	Nebenanlagen	1 Halfpipeanlage		2	4				1.000 €				Sanierung Belag 2006 √; kleinere Reparaturarbeiten 2010 √
8.1.8		1 Kleinspielfeld (Asphalt)	20 x 10 m	1	1								Sanierung Belag 2007 √
8.1.9		2 Basketball-Einsäulen-Anlage		1	2								
8.1.10		1 Bolzplatz (Rasen)	40 x 20 m	5	4								
8.1.11		Ballfanggitter			2				2.612 €				Erhöhung Ballfang 2010 √
9. Stadtteil Hirschau													
9.1	TSV Hirschau												
9.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 74 m	4,5	4,5							170.000 €	Generalsanierung
9.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld						12.000 €					Erneuerung alte Beregnungsanlage 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
9.1.3		Ballfanggitter		2	4,5							15.000 €	Sanierung
9.1.4		Kunststoffanlaufbahn Platten		6			3.000 €						Ausbau Kunststoffplatten 2008 √
9.1.5		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	330.000 €							Sanierung Belag 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9870.000
9.1.6		6 Flutlichtmasten, Zweifluter											

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	Bewertung Zustand 2012 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
9.1.7		Ballfanggitter			1					16.604 €			Rückversetzung Westseite 2007 ✓, Neubau Ostseite 2011 ✓
9.1.8		Umzäunung			3		2.600 €						Reparaturarbeiten 2008 ✓
9.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	4,5	1					21.383 €			Neubeschichtung 2011 ✓
9.1.10		Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)	35x3 m	4	1		841 €						Teilweiser Rückbau Weitsprunganlage 2008 ✓, Neubeschichtung 2011 ✓
9.1.11		Kugelstoßkreis		3	3								
9.1.12		1 Kleinspielfeld bei der Schule / Schotter	54 x 28 m										Wird als Festplatz genutzt
9.1.13		1 Basketballübungsanlage		3	3								
9.2.	Beim Hebewerk												
9.2.1		1 Bolzplatz (Rasen)			4								laufende Unterhaltungsmaßnahmen in 2011 ✓,
9.2.2		Zaunanlage			1				6.912 €				Sanierung Zaunanlage 2010 ✓
10. Stadtteil Unterjesingen													
10.1	SV Unterjesingen												
10.1.1		Hauptspielfeld (Rasen) b. Vereinsheim	104 x 65 m	3	3						65.000 €		Herstellung der Verkehrssicherheit Geaamt-konzept 2012
10.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld									45.000 €		Beregnungsanlage Einbau 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
10.1.3		Ballfanggitter		3	3								
10.1.4		Umzäunung			3								
10.1.5		Kunstrasenplatz (westl. Vereinsheim)	90 x 60 m	2	3			3.945 €					Grundreinigung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
10.1.6		6 Flutlichtmasten, Einfluter											
10.1.7		Ballfanggitter		2,5	2,5								
10.1.8		Umzäunung		2,5	2,5			1.800 €					Einbau Pflegetor 2009 ✓
10.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	5	2		15.000 €						Sanierung Belag 2008 ✓
10.1.10		1 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	2		13.500 €		1.999 €				Sanierung Belag 2008 ✓, Rückbau 1 Weitsprunggrube 2010 ✓
10.1.11		1 Kugelstoßkreis		4	4								
10.1.12		1 Trainingsplatz (Rasen)	104 x 45 m	3	4								
10.1.13		Provisorische Beleuchtung mit 4 Holzmasten											Rückbau 2011 ✓
11. Stadtteil Hagelloch													
11.1	TSV Hagelloch												
11.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	3								
11.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)					25.750 €	46.100 €					Beregnungsanlage Einbau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000; Einbau Zisterne und neue Pumpe 2010 ✓
11.1.3		Ballfanggitter		4	3,5							5.000 €	
11.1.4		1 Laufbahn (Tennenbelag), 4-bahnig	100 m	5	4,5							10.000 €	Überarbeitung Tennenbelag

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
11.1.5		1 Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)		6	1,5		25.000 €						Sanierung 2008 ✓
11.1.6		1 Kugelstoßkreis		3	3								
11.1.7		Umzäunung		2	2,5								
11.1.8		1 Trainings-/Festplatz (Sandbelag)	66 x 42 m	5	5								Festplatz
11.1.9		Ballfanggitter		5	4							6.000 €	
11.1.10		Umzäunung		5	4							6.000 €	kleinere Reparaturarbeiten 2009 ✓
11.1.11		6 Flutlichtmasten, Einfluter											
11.1.12		1 Trainingsplatz(Nebenplatz neu,Rasen)	90 x 60 m	2	2								Neubau 2005 ✓
11.1.13		Beregnungsanlage Trainingsplatz											Einbau 2005 ✓
11.1.14		6 Flutlichtmasten, Einfluter											
11.1.15		Ballfanggitter		1	1								
11.1.16		Einzäunung		2	2								
11.1.17		Sportwiese neben dem Trainingsplatz	30 x 24 m	3	3								
11.2.	Bei der Grundschule												
11.2.1		Sportwiese	37 x 36 m	3	3								
12. Stadteil Pfrondorf													
12.1.	SV Pfrondorf												
12.1.1	Sportanlagen beim Vereinsheim	Rasenplatz beim Vereinsheim	100 x 66 m	1	3,5	85.000 €							Teilsanierung 2007 ✓
12.1.2		Beregnungsanlage Rasenplatz beim Vereinsheim											Einbau 2007 ✓
12.1.3		Ballfangzaun		4	1					16.027 €			Sanierung Nordseite 2011 ✓
12.1.4		Flutlicht (provisorisch)											
12.1.5	Sportanlagen an der Mehrzweckhalle	Rasenplatz bei der Mehrzweckhalle	100 x 66 m	4,5	4,5							25.000 €	Beregnungsanlage fehlt
12.1.6		Ballfanggitter		3	2,5				2.156 €			20.000 €	Reparatur 2010 ✓, Aufgrund evtl. Platzverlegung keine weitere Investition
12.1.7		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter											
12.1.8		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	20 x 13 m	1	2								
12.1.9		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		1	2								
12.1.10		1 Beachvolleyballfeld	30 x 13 m	1	1					1.777 €			Sandreinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000 ✓
12.1.11		Ballfanggitter		1	2		9.100 €						Erweiterung des Zaunes und Sanierung alter Zaun 2008 ✓
12.1.12		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbelag)		1	2								
12.1.13		Ricotenfußballplatz	63 x 42 m	1	3								Bau 2007 ✓

Ild.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2012 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
12.1.14		Beregnungsanlage Ricotenfußballplatz											Einbau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
12.1.15		Ballfanggitter		1	2								
12.1.16		Umzäunung			2								
12.1.17		2 Flutlichtmasten, Doppelfluter											
13.	Stadtteil Bebenhausen												
13.1		Sport-/Bolzplatz	55 x 40 m	4	4								
13.1.1		Umzäunung		4	4								
14. Sonstige Sportanlagen:													
14.1	Weilheimer Wiesen												
14.1		Größerer Bolzplatz	70 x 40 m	4	3				9.400 €				Sanierung 2010 √
14.2	TH Philosophenweg												
14.2.1		Asphalttартplatz (auch Verkehrsübungsplatz)		2,5	2,5							19.000 €	Sanierung Belag und Neulinierung 2009 √
14.2.2		Umzäunung		1			12.000 €	5.500 €					Teilsanierung 2008 √, Restsanierung 2009 √
14.3	Geschwister-Scholl-Schule												
14.3.1		Kunststoffkleinspielfeld (offen)	45 x 27 m	3,5	4		8.750 €				130.000 €		Neubeschichtung Belag 2008 √, 2012 Sanierung Kleinspielfeld auf Grund Wurzelhebungen und Hangabsetzungen, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000-1041
14.3.2		Umzäunung			4,5								2012 im Zuge Sanierung Kleinspielfeld Zaunerneubau, Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9500.000-1041
14.3.3		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	43 x 26 m	5	2		8.750 €				1.000 €		Neubeschichtung 2008 √, Reinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.4		Umzäunung		3	4								
14.3.5		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	28 x 16 m	5	2		6.000 €				1.000 €		Neubeschichtung 2008 √, Reinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.6		Umzäunung		3	4		2.500 €						kleinere Reparaturarbeiten Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
14.3.7		Asphalttартplatz	33 x 27 m	4	4							6.000 €	Sanierung Belag
14.3.8		4-Korb-Basketballanlage		3	3								2 neue Korbanlagen 2008 √ Restsanierung anderer Basketballanlagen
14.3.9		Rasenspielfläche	45 x 27 m	3,5	5							5.000 €	Unebenheiten, Senkungen
14.3.10		Kunstrasen-Minispielfeld	13 x 20 m		1,5	25.000 €							Neubau 2007 √
14.3.11		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		1	2							10.000 €	Neubeschichtung
14.3.12		Weitsprunganlage		5	-			8.000 €					Rückbau Weitsprunganlage 2009 √
14.3.13		Kugelstoßanlage		5	5								Rückbau / Bedarf wird geprüft
14.4	GS Winkelwiese												
14.4.1		Asphalttартplatz			3							5.000 €	Sanierung Belag
14.4.2		Ballfangzaun			2,5							5.000 €	kleinere Reparaturarbeiten
14.5	Beim Fernheizwerk												
		Kleinerer Bolzplatz (Rasen)		4	4								
14.6	GS Hügelschule												
14.6.1		Asphalttартplatz		3,5	3,5							30.000 €	Sanierung Belag , Sanierung Mauer (denkmalgeschützt)

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	Bewertung Zustand 2012 <small>Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend</small>	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	Priorität I HH-Jahr 2012	Priorität II ff HH-Jahr 2013 ff	Bemerkung
14.6.2		Umzäunung		5	5								Zaunanlage wird geprüft
14.7	GS Aischbach												
14.7.1		Asphaltplatz auch Verkehrsübungsplatz	50 x 40 m	3,5	3			8.240 €					Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.2950.5100.000
14.7.2		Ballfangzaun			4,5							50.000 €	
14.7.3		Kleines Rasenspielfeld	60 x 30 m	4	4							10.000 €	
14.7.4		Ballfangzaun		4	1,5			3.300 €					Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5800.9600.0101
14.7.5		Weitsprunganlage (Anlauf über Asphaltplatz)		5,5	2,5			4.000 €					Sanierung Sprunggrube 2009 √
14.7.6		Basketballanlage		3	3								
14.8	Am Weilersbach												
14.8.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	36 x 26 m	5	5							10.000 €	baurechtlich nicht gesichert
14.8.2		Ballfangzaun		5	4							1.000 €	
14.9	Tilsiter Weg												
14.9.1		Kleinspielfeld (Ricoten)	20 x 13 m	1	1					2.263 €			Bau 2006 √, Sanierung Belag 2011 √
14.9.2		Umzäunung			3								
14.11	Gartenstraße												
14.11.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	39 x 30 m	5	5							10.000 €	
14.11.2		Ballfang zum Tennisplatz		5	1					6.897 €			Sanierung 2011 √
14.12	Herrlesberg- Steinbößstraße												
14.12.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	70 x 42 m		5								