ANLAGE 1
Vorl. 181

Eberhardsbrücke Fahrbahnbrücke Längsschnitt, Zustand 12.05.2015

Durchfeuchtungen an Widerlager

Proben der unbewehrten Stampfbetonbögen von 1900 entnommen und geprüft



Undichte Fahrbahnübergänge, dadurch Eintritt tausalzhaltigen Wassers

Eberhardsbrücke Gehwegbrücke Längsschnitt, Zustand 12.05.2015

Gehwegbelag verschlissen und abgeblättert



Stahlbeton Gehwegbrücke seit Sanierung 2009 in konstantem Zustand