

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
1. Innenstadt															
1.1	TSG Tübingen														
1.1.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	2	2.000 €			17.000 € 19.754 €						Reinigung 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000 , Grundreinigung 2009 √, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, Einbringung Granulat Oktober 2009 √
1.1.2		4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 Fluter													
1.1.3		Ballfangzaun		1	1										
1.1.4		Umzäunung		3	1			6.621 €			13.554 €				Zaunerneuerung Nordseite 2010 √ , Sanierung Südseite 2012,
1.1.5		Zaun Westseite			4										Westseite 2014 ff
1.1.6		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	2							702 €			Neubau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle, Installation Toraufhängungen 2013 √
1.1.7		Beregnungsanlage													Einbau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
1.1.8		Kleinspielfeld (Kunstrasen)	42 x 20 m	3	3			4.000 €							Neubau 2003 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle, Grundreinigung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
1.1.9		Flutlicht													
1.1.10		2 Beach-Volleyballfelder	je 24 x 13 m	2	2										
1.1.11		Freihalle (Kunststoffbelag)	35 x 17,5 m	4	4,5										Neubau Sporthalle 2014., siehe Vorlage 21/2013
1.2	SV 03 Tübingen														
1.2.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld													Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.3		Flutlicht Hauptplatz													Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.4		Rasenplatz (Nebenplatz)	100 x 70 m	3	3										
1.2.5		Beregnungsanlage Nebenplatz													Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.6		Flutlicht Nebenplatz													Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.7		Ballfangzaun	18 m		3										
1.2.8		6-bahnige Rundbahn (Tennenbelag)	400 m	5	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.9		6 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.10		6 Kugelstoßanlage		3	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.11		1 Hochsprunganlage		5	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.12		1 Diskuskreis		4	1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.13		Stabhochsprung			1										Neubau 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.14		Umzäunung		4	5,5								130.000 €		Reparaturen wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, Sanierung 2014, Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9500.000-1020,

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung	
1.3.	Jahnallee															
1.3.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	568.000 €									Rückbau Haldenrot Neubau Kunstrasenplatz 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000, Neulinierung Hockey Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.5111.000	
1.3.2		Beregnungsanlage Kunstrasenplatz														Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.3		4 Flutlichtmasten (12 Fluter)											2.273 €			Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000, Reparatur in 2013 √
1.3.4		Ballfanggitter			1											Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.5		Umzäunung			1											Neubau 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000
1.3.6		Kleinspielfeld (Asphaltbelag)	60 x 35 m	3	3			1.000 €						100.000 €	Reinigung 2008 √, Linierung 2009 √, Sanierung in Kunststoffbelag 2014ff	
1.3.7		2 Basketballübungsanlagen		3	3									5.000 €	Linierung 2009 √; neue Basketballanlage 2014 ff	
1.3.8		1 Weitsprungsgrube (Anlauf über Kunststoffbahn)		1	2										Sanierung 2006 √	
1.3.9	Westl. der Bahnlinie beim Gymnasium Wildermuth	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	1,5			10.000 €					15.000 €		Sanierung Belag und Neulinierung 2009 √, Sanierung Belag 2014	
1.3.10		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	3								10.000 €		Ersatzbeschaffung	
1.3.11		Weitsprungsgrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		3	4								10.000 €		Sanierung Belag 2014	
1.3.12		Ballfanggitter		3	3									2.000 €		
1.3.13		Umzäunung		3	3									8.000 €		
1.3.14	Unterhalb der B28	Kleinspielfeld (Rasen)	ca. 58 x 38 m	3	3											
1.3.15	Brücke	Kugelstoßanlage mit 3 Ringen		4	4											
1.3.16	Jahn-/Lindenallee	2 Diskuskreise (davon 1 mit Schutzgitter)		3	4								2.000 €		Rückbau 2014	
1.3.17		1 Hammerwurfkreis (mit Schutzgitter)		5	5								5.000 €		Rückbau 2014	
1.3.18		Steinstoßanlage		5	5										Rückbau 2014	
2.	Südstadt															
2.1	Base- und Softball Hawks															
2.1.1		Base- und Softball - Spielfeld			4,5										derzeit keine Investitionen vorgesehen wegen Planungen Schindhautunnel	
2.1.2		Umzäunung			4											
2.1.3		Ballfangzaun			1			15.000 €							Sanierung Ballfang 2009 / 2010 √	
2.1.4		Lager- und Aufenthaltsraum												10.000 €	provisorische Dachsanierung 2008 √, weitere Sanierung fraglich wg. B27 neu	
2.2.	Boule															
2.2.1		Boule-Spielgelände													Dachsanierung Interimslösung 2007 √ und 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle	
2.2.2		Clubhaus														
2.3	Radsport															
2.3.1		Trail-Gelände														
2.3.2		Lager- und Aufenthaltsraum														
2.4	Kunstrasenklein- Spielfeld															
2.4.1		Kleinspielfeld (Kunstrasen)			4										Sanierung prüfen 2014ff.	
2.4.2		Ballfanggitter			2,5			10.000 €							Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle (Südstadtforum)	
2.5	Panzerhalle															
2.5.1		Kleinspielfeld Asphalt, überdacht	15 x 30 m		4											
2.5.2		2 Basketballanlagen			2											
2.6	Volksgarten															
2.6.1		Bolzplatz, Asphalt	15 x 30 m		4											
2.6.2		Basketballanlage											1.000 €		Neubau 2014	

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
3.	Nordstadt														
3.1	Holderfeld														
3.1.1		Kunstrasenplatz mit Sandverfüllung	90 x 60 m	1	4	2.000 €			1.500 €						Reinigung 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, kleine Reparaturarbeiten 2008 ✓ und 2010 ✓
3.1.2		6 Flutlichtmasten, Mittelmasten je zwei Fluter													
3.1.3		Ballfanggitter		3	3										Zaunsanierung fällt bei Neuplanungen weg, Teilrückbau Westseite für Biotop 2011 ✓ Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 ✓, Nordseite steht noch
3.1.4		neuer Kunstrasenplatz	90 x 60 m		1					1.088.000 €					Bau Kunstrasenplatz 2011 Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 ✓
3.1.5		Umzäunung		3	1										Bau Umzäunung 2011 Mittel aus Gesamtplanung Holderfeld: 2.5600.9500.000 ✓
3.1.6		Rasen-Trainingsfeld			2										Verein hat Rasen-Trainingsfeld 2011 gebaut ✓
4.	Derendingen														
4.1	TV Derendingen														
4.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	104 x 67 m	3	3										
4.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld												45.000 €	Beregnungsanlage Einbau 2015 ff Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
4.1.3		Ballfanggitter		1	2	10.300 €									Neubau 2007 ✓
4.1.4		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		3	4						1.000 €		5.000 €		Reinigung Belag 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, Teilreparatur und Reinigung Belag 2014
4.1.5		Umzäunung (teilweise)		5	5									5.000 €	Pfosten ersetzen 2013 durch KST
4.1.6		Weitsprunggrube (2 Anläufen über Kunststoffbahnen)		2	3									12.000 €	Neubeschichtung
4.1.7		Kleinspielfeld (Tennenbelag)	37 x 15 m	6	6										Platz derzeit nicht nutzbar, Verein würde gerne neuen Belag haben (Kunstrasen)
4.1.8		Trainingsplatz (Rasen)	92 x 60 m	5	4,5										
4.1.9		6 Flutlichtmasten mit jeweils 1 Fluter													
4.1.10		Ballfanggitter		4	1					32.916 €					Sanierung Zaunanlage 2011 ✓
4.1.11		Umzäunung		4	1					10.755 €					Sanierung Zaunanlage 2011 ✓
4.1.12		Kunstrasenplatz mit Granulatverfüllung	90 x 60 m	1	3	5.000 €			12.500 €						Grundreinigung 2007 ✓; Grundreinigung 2010 ✓; Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
4.1.13		6 Flutlichtmasten jeweils Doppelfluter													
4.1.14		Ballfanggitter		1	2										
4.1.15		Umzäunung Kunstrasenplatz		1	2										eingeschlossen in die Zaunsanierung Trainingsplatz 2011
4.2	Lammgarten (Derendingen)														
4.2.1		Bolzplatz (Naturrasen)	20 x 30 m		4										
4.2.2		Tore			2										

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
4.3	Feuerhügge														
4.3.1	Außenanlage Sporthalle	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m	2,5	2		1.300 €		11.544 €						Sanierung Belag 2008 ✓, Sanierung Belag 2010 ✓
4.3.2		4 Basketballsäulen			3										
4.3.3		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2,5	2				11.544 €						Sanierung Belag 2010 ✓
4.3.4		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	1	1						8.045 €				Grundreinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.5111.000, Sanierung Belag 2013
4.3.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		1	2										Reinigung 2012
4.3.6		Weitsprung/Dreisprung			2		1.000 €								Erneuerung Absprungbalken 2008 ✓
4.3.7		Kugelstoßanlage		4	4										
4.3.8		Umzäunung			2				1.499 €						Montage Ballfangnetz 2010 ✓
4.3.9		Ballfanggitter			2,5					4.523 €			5.000 €		Erneuerung Ballfanggitternetz 2011 ✓, Reparatur 2014
4.3.10	Schulzentrum / Affenkäfig Feuerhügge	1 Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) an der B27 (beim Autohaus Lorch)	30 x 18 m	4	2		7.500 €	10.300 €				2.000 €			Sanierung Belag 2008 ✓, Sanierung Belag 2009 ✓, Reinigung 2013 über Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, neue Tore 2013 ✓
4.3.11		2 Basketballübungsanlagen		6	3			500 €							Erneuerung Zielbretter 2009 ✓
4.3.12		Ballfanggitter			3,5			3.000 €							Montage Ballfangnetz 2009 ✓
5.	Lustnau														
5.1.	TSV Lustnau														
5.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 72 m	2	2,5		25.750 €								
5.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)													Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ Mittel von anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.3		6-bahnige Rundbahn, Tennenbelag	400 m	3	4								30.900 €		Sanierung Belag
5.1.4		Hochsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbelag))		3	3,5								10.000 €		Sanierung Belag
5.1.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		3	3								10.000 €		Sanierung Belag
5.1.6		2 Kugelstoßkreise		3	3										
5.1.7		Umzäunung		2	3										Teilweise Rückbau am kleinen Rasenspielfeld 2012 Mittel aus laufender Unterhaltung
5.1.8		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	44 x 26 m	4	2			10.000 €							Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓
5.1.9		4 Basketball-Einsäulen-Anlage		3	3										
5.1.10		Ballfanggitter		2	2,5										
5.1.11		2 Flutlichtmasten, davon 1 Doppelfluter													
5.1.12		Trainingsplatz (Rasen)	104 x 74 m	4	3		25.750 €								Einbau Beregnungsanlage 2008 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000, Konzeption Neubau Kunstrasenplatz, siehe Vorlage 7/2013
5.1.13		Ballfanggitter		3	1		8.400 €				43.618 €	6.580 €			Sanierung Ballfang 2008 ✓, Sanierung 2013 ✓
5.1.14		Umzäunung		3	5								3.013 €		Sanierung abhängig von Neubau Kunstrasenplatz 2014., siehe Vorlage 7/2013, Geländeanpassungsarbeiten durch KST 2013 ✓
5.1.15		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter													
5.1.16		Sportplatz (unterhalb der B 27 Böschung)		5,5	2,5				8.000 €						Sanierung Platz 2008 ✓; Einbau Beregnungsanlage 2010 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.17		4 Flutlichtmasten mit je 1 Fluter													Neubau 2008 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
5.1.18		Ballfanggitter		5	1,5		6.000 €								Erneuerung 2008 ✓
5.1.19		Umzäunung			2										Erstellung durch Verein

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
5.2	Heinrichswiese bei der MZH														
5.2.1		Sportwiese	62 x 34 m	4	3										Sanierung 2011
5.2.2		Ballfangzaun		4	1			10.000 €							Erneuerung Ballfangzaun 2009 √
5.2.3		Umzäunung		5	1			1.500 €	22.330 €						Teilweiser Abbau Umzäunung 2009 √, restliche Zaunsanierung 2010 √
5.3	Bolzplatz bei der MZH														
5.3.1		Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbelag)	50 x 25 m	2	2,5										
5.3.2		1 Basketballsäule		2	2										
5.3.3		Beach-Volleyballfeld	30 x 13 m	1	2	4.200 €		5.300 €	1800 €						Sanierung Einfassung 2007 √; Sandwechsel, 2007 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle : 1.5600.5110.000; Zaunerneuerung 2009 √; Sandreinigung 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
5.3.4		Ballfangzaun		4	1			9.600 €							Erneuerung Ballfangzaun 2009 √
5.3.5		Sitz/Stehstufen			2,5							23.400 €	10.000 €		1. Bauabschnitt in 2013, Restarbeiten in 2014
5.4	Alter Lustnauer Sportplatz														
5.4.1		Bolzplatz	70 x 45 m	5	5										Generalsanierung nicht sinnvoll (Problem mit Wildschweinen)
6.	Stadtteil Weilheim														
6.1	SV Weilheim														
6.1.1		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2	2,5									16.000 €	Sanierung Belag
6.1.2		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		2	2										
6.1.3		Umzäunung		2	2										
6.1.4		Beach-Volleyballfeld	22 x 11 m	2	2				1.100 €						Sandreinigung 2010 √ Mittel von anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
6.1.5		1 Sportfläche (Rasen)	60 x 40 m	3	3										
6.1.6		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	2	2,5							946 €	7.000 €		Reparatur 2013 √, Sanierung Belag
6.1.7		1 Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbahn)		2	2,5										
6.1.8		Kugelstoßanlage		2	2										
7.	Stadtteil Kilchberg														
7.1	SG Kilchberg														
7.1.1		Kunstrasenplatz (Quarzsandverfüllung)	91 x 60 m	6	-				15.000 €						Neues Konzept kosten 233.000 €, teilweise Rückbau Kunstrasen Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000, Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld und Skateranlage 2010 √
7.1.2		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m		1			81.400 €							Neubau 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
7.1.3		6 Flutlichtmasten mit Doppelfluter													
7.1.4		Skateranlage			1			76.000 €	20.336 €						Neubau 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle und Verein: 2.5800.9600.000; Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld 2010 √
7.1.5		Ballfanggitter		3	3										
7.1.6		Umzäunung		3	3										
7.2	Bei der Grundschule														
7.2.1		Sportwiese	ca. 52 x 46 m	2	3									4.000 €	Teilsanierung
7.2.2		Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffplatten)		5	-							4.000 €			Rückbau 2013 √
7.2.3		Ballfanggitter		3	3										
7.2.4		Umzäunung		3	3										

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
8.	Stadtteil Bühl														
8.1	SV Bühl														
8.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	4										Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.2		Ballfanggitter		2	2										Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.3		Rasenplatz (Trainingsplatz)	90 x 60 m	4	4						5.100 €				Anteil Baugenehmigung 5.100 €; Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9550-1400; Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.4		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfuter													Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.5		Ballfanggitter		3	3										Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.6		Umzäunung		3	3										Baudurchführung 2013, andere Haushaltsstelle
8.1.7	Nebenanlagen	1 Halbpipeline		2	-				1.000 €						Sanierung Belag 2006 ✓; kleinere Reparaturarbeiten 2010 ✓, Abbau 2012
8.1.8		1 Kleinspielfeld (Asphalt)	20 x 10 m	1	1										Sanierung Belag 2007 ✓
8.1.9		2 Basketball-Einsäulen-Anlage		1	2										
8.1.10		1 Bolzplatz (Rasen)	40 x 20 m	5	4										
8.1.11		Ballfanggitter			2				2.612 €						Erhöhung Ballfang 2010 ✓
9.	Stadtteil Hirschau														
9.1	TSV Hirschau														
9.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 74 m	4,5	4,5								280.000 €		Sanierung Hauptspielfeld, aus anderer Haushaltsstelle, Siehe Vorlage 7/2013
9.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld						12.000 €							Erneuerung alte Beregnungsanlage 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
9.1.3		Ballfanggitter		2	4,5										Sanierung im Zusammenhang Hauptspielfeld, siehe Vorlage 7/2013
9.1.4		Kunststofflaufbahn Platten		6			3.000 €								Ausbau Kunststoffplatten 2008 ✓
9.1.5		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	330.000 €									Sanierung Belag 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9870.000
9.1.6		6 Flutlichtmasten, Zweifluter													
9.1.7		Ballfanggitter			1					16.604 €					Rückversetzung Westseite 2007 ✓, Neubau Ostseite 2011 ✓
9.1.8		Umzäunung			3		2.600 €								Reparaturarbeiten 2008 ✓
9.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	4,5	1										Neubeschichtung 2011 ✓
9.1.10		Weitsprungrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)	35x3 m	4	1	841 €				21.383 €					Teilweiser Rückbau Weitsprunganlage 2008 ✓, Neubeschichtung 2011 ✓
9.1.11		Kugelstoßkreis		3	3										
9.1.12		1 Kleinspielfeld bei der Schule / Schotter	54 x 28 m												Wird als Festplatz genutzt
9.1.13		1 Basketballübungsanlage		3	3										
9.2.	Beim Hebewerk														
9.2.1		1 Bolzplatz (Rasen)			4										laufende Unterhaltungsmaßnahmen in 2011 ✓,
9.2.2		Zaunanlage			1				6.912 €						Sanierung Zaunanlage 2010 ✓

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
10.	Stadtteil Unterjesingen														
10.1	SV Unterjesingen														
10.1.1		Hauptspielfeld (Rasen) b. Vereinsheim	104 x 65 m	3	2						55.426 €	11.650 €	10.000 €		Herstellung der Verkehrssicherheit Gesamtkonzept vom Jahr 2012.
10.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld und Trainingsplatz (Rasen)										46.494 €			Beregnungsanlage Einbau 2013 ✓, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
10.1.3		Ballfanggitter		3	1							30.435 €			Neubau 2013 ✓
10.1.4		Umzäunung			1										Neubau 2013 ✓
10.1.5		Kunstrasenplatz (westl. Vereinsheim)	90 x 60 m	2	3			3.945 €							Grundreinigung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
10.1.6		6 Flutlichtmasten, Einfluter													ein Mast 2013 neu
10.1.7		Ballfanggitter		2,5	2,5										
10.1.8		Umzäunung		2,5	2,5			1.800 €							Einbau Pflieger 2009 ✓
10.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	5	2		15.000 €								Sanierung Belag 2008 ✓
10.1.10		1 Weitsprungruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	2		13.500 €		1.999 €						Sanierung Belag 2008 ✓, Rückbau 1 Weitsprungrube 2010 ✓
10.1.11		1 Kugelstoßkreis		4	4								2.500 €		Rückbau klären
10.1.12		1 Trainingsplatz (Rasen)	104 x 45 m	3	2,5										
11.	Stadtteil Hagelloch														
11.1	TSV Hagelloch														
11.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	3										
11.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)					25.750 €	46.100 €							Beregnungsanlage Einbau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000; Einbau Zisterne und neue Pumpe 2010 ✓
11.1.3		Ballfanggitter		4	3,5									5.000 €	
11.1.4		1 Laufbahn (Kunststoff), 4-bahnig	100 m	5	4,5						15.183 €	30.000 €			Umbau Tennenbelag in Kunststoff, 1.Baubauabschnitt 2013 ✓, Restarbeiten in 2014
11.1.5		1 Weitsprungrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)		6	1,5		25.000 €								Sanierung 2008 ✓
11.1.6		1 Kugelstoßkreis		3	3										
11.1.7		Umzäunung		2	2,5										
11.1.8		1 Trainings-/Festplatz (Sandbelag)	66 x 42 m	5	5										Festplatz
11.1.9		Ballfanggitter		5	4								6.000 €		
11.1.10		Umzäunung		5	4								6.000 €		kleinere Reparaturarbeiten 2009 ✓
11.1.11		6 Flutlichtmasten, Einfluter													
11.1.12		1 Trainingsplatz (Nebenplatz neu,Rasen)	90 x 60 m	2	2										Neubau 2005 ✓
11.1.13		Beregnungsanlage Trainingsplatz													Einbau 2005 ✓
11.1.14		6 Flutlichtmasten, Einfluter													
11.1.15		Ballfanggitter		1	1										
11.1.16		Einzäunung		2	2										
11.1.17		Sportwiese neben dem Trainingsplatz	30 x 24 m	3	3										
11.2.	Bei der Grundschule														
11.2.1		Sportwiese	37 x 36 m	3	3										

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
12.	Stadtteil Pfrondorf														
12.1.	SV Pfrondorf														
12.1.1	Sportanlagen beim Vereinsheim	Rasenplatz beim Vereinsheim	100 x 66 m	1	2	85.000 €									Teilsanierung 2007 ✓
12.1.2		Beregnungsanlage Rasenplatz beim Vereinsheim													Einbau 2007 ✓
12.1.3		Ballfangzaun		4	1					16.027 €					Sanierung Nordseite 2011 ✓
12.1.4		Flutlicht (provisorisch)													
12.1.5	Sportanlagen an der Mehrzweckhalle	Rasenplatz bei der Mehrzweckhalle	100 x 66 m	4,5	4,5										Neubau Kunstrasenplatz/Gesamtkonzept in 2014
12.1.6		Ballfanggitter		3	2,5				2.156 €						Reparatur 2010 ✓, abhängig vom Neubau Kunstrasenplatz 2014ff., Vorlage 7/2013,
12.1.7		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfuter													
12.1.8		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	20 x 13 m	1	2										
12.1.9		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		1	2										
12.1.10		1 Beach-Volleyballfeld	30 x 13 m	1	1					1.777 €					Sandreinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000 ✓
12.1.11		Ballfanggitter		1	2		9.100 €								Erweiterung des Zaunes und Sanierung alter Zaun 2008 ✓
12.1.12		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbelag)		1	2										
12.1.13		Ricotenfußballplatz	63 x 42 m	1	3										Bau 2007 ✓
12.1.14		Beregnungsanlage Ricotenfußballplatz													Einbau 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
12.1.15		Ballfanggitter		1	2										
12.1.16		Umzäunung			2										
12.1.17		2 Flutlichtmasten, Doppelfuter													
13.	Stadtteil Bebenhausen														
13.1.1		Sport-/Bolzplatz	55 x 40 m	4	4										
13.1.2		Umzäunung		4	4										Pfosten neu durch KST
14.	Sonstige Sportanlagen:														
14.1	Weilheimer Wiesen														
14.1		Größerer Bolzplatz	70 x 40 m	4	3				9.400 €						Sanierung 2010 ✓
14.2	TH Philosophenweg														
14.2.1		Asphalttartplatz (auch Verkehrsübungsplatz)		2,5	2,5									19.000 €	Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓
14.2.2		Umzäunung			1		12.000 €	5.500 €							Teilsanierung 2008 ✓, Restsanierung 2009 ✓
14.2.3		BB-Korb-Anlage			1,5										
14.2.4		Torwand			1										

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
14.3	Geschwister-Scholl-Schule														
14.3.1		Kleinspielfeld (offen) Kunstrasen	45 x 27 m	3,5	1		8.750 €				130.000 €				Neubeschichtung Belag 2008 ✓, 2012 Sanierung Kleinspielfeld auf Grund Wurzelhebungen und Hangabsetzungen, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000-1041
14.3.2		Umzäunung			1										2012 im Zuge Sanierung Kleinspielfeld Zaunerneubau, Mittel aus anderer Haushaltsstelle 2.5600.9500.000-1041
14.3.3		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	43 x 26 m	5	2		8.750 €				1.000 €				Neubeschichtung 2008 ✓, Reinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.4		Umzäunung		3	4										
14.3.5		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	28 x 16 m	5	2		6.000 €				1.000 €				Neubeschichtung 2008 ✓, Reinigung 2012 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000 , Reinigung 2013 aus HH-Stelle: 1.5600.5111.000
14.3.6		Umzäunung		3	4		2.500 €								kleinere Reparaturarbeiten Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
14.3.7		Asphaltplatz	33 x 27 m	4	4									100.000 €	Sanierung Belag/Umbau Kunststoffbelag
14.3.8		4-Korb-Basketballanlage		3	3										2 neue Korbanlagen 2008 ✓ Restsanierung anderer Basketballanlagen
14.3.9		Kunstrasen-Minispielfeld	13 x 20 m		1,5	25.000 €									Neubau 2007 ✓
14.3.10		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		1	2									10.000 €	Neubeschichtung und Reinigung
14.3.11		Beachvolleyballplatz	25 x2 4m		1										Neubau 2012
14.3.12		Umzäunung			1										Neubau 2012
14.3.13		Zufahrt zur Anlage										10.000 €			Umbau 2013 ✓, Mittel aus anderer HH Stelle: 2.5600.9500.000-1041
14.3.14		BMX Parcours													von der Schule erstellt, Weiterführung 2013
14.4	GS Winkelwiese														
14.4.1		Asphaltplatz			3							2.391 €		5.000 €	Anschaffung neue Tore 2013 ✓, Sanierung Belag
14.4.2		Ballfangzaun			2,5									5.000 €	kleinere Reparaturarbeiten
14.5	Beim Fernheizwerk														
14.5.1		Kleinerer Bolzplatz (Rasen)		4	4										
14.6	GS Hügelschule														
14.6.1		Asphaltplatz		3,5	3,5									30.000 €	Sanierung Belag , Sanierung Mauer (denkmalgeschützt)
14.6.2		Umzäunung		5	5										Zaunanlage wird geprüft
14.7	GS Aischbach														
14.7.1		Asphaltplatz auch Verkehrsübungsplatz	50 x 40 m	3,5	3		8.240 €					12.719 €			Sanierung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.2950.5100.000, Geländeanpassungsarbeiten 2013 ✓
14.7.2		Ballfangzaun			1							34.876 €			Ballfang neu 2013 ✓
14.7.3		Kleines Rasenspielfeld	60 x 30 m	4	5								65.000 €		Neubau 2014
14.7.4		Ballfangzaun		4	1,5		3.300 €								Sanierung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5800.9600.0101,
14.7.5		Weitsprunganlage (Anlauf über Asphaltplatz)		5,5	2,5		4.000 €								Sanierung Sprunggrube 2009 ✓
14.7.6		Basketballanlage		3	3										

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2014 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	erledigt in 2011	erledigt in 2012	erledigt in 2013	Priorität I HH-Jahr 2014	Priorität II ff HH-Jahr 2015 ff	Bemerkung
14.8	Am Weilersbach														
14.8.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	36 x 26 m	5	5									10.000 €	baurechtlich nicht gesichert, abhängig Zufahrt B28
14.8.2		Ballfangzaun		5	4									1.000 €	
14.9	Tilsiter Weg														
14.9.1		Kleinspielfeld (Ricoten)	20 x 13 m	1	1					2.263 €			50.000 €		Bau 2006 ✓, Sanierung Belag 2011 ✓, Sanierung 2014 Mittel aus anderer HHst.: 2.5600.9500.000-1001
14.9.2		Umzäunung			3										
14.11	Gartenstraße														
14.11.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	39 x 30 m	5	5									10.000 €	Torräume auffüllen durch KST
14.11.2		Ballfang zum Tennisplatz		5	1					6.897 €					Sanierung 2011 ✓
14.12	Herrlesberg-Steinbößstraße														
14.12.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	70 x 42 m		3										2012 saniert durch KST
14.13.	Falkenweg/Sand														
14.13.1		Bolzplatz (Asphalt)	18 x 35 m		2										
14.13.2		Ballfang			2										
14.13.3		Basketballkorbanlage			2										
14.13.4		Tore			2										
14.14.	Hechinger Eck														
14.14.1		Kleinspielfeld Kunststoff	15 x 20 m		1										
14.15	Kleinspielfeld bei der Pavillonschule														
14.14.1		Kleinspielfeld Asphalt	17 x 27 m		3										
14.16	Wildermuth-Gymnasium														
14.16.1		Kleinspielfeld Kunststoff	15 x 20 m		1										
14.16.2		Basketballkorbanlage			1										
14.17	Hepper-Halle														
14.17.1		Kleinspielfeld Kunststoff	20 x 30 m		2										
14.17.2		Basketballkorbanlage			2										