

## Straßenunterhaltung Ortsdurchfahrt B 28 ab 2014 (5,3 km Länge)

Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Sanierungsmethoden	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten Stand 2012	Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Bundesstraße B 28</b>					
<b>22 Abschnitt B 28</b> R 19 / R 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>2.294</b>	<b>68.820 €</b>	<b>2016</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Verdrückungen und Setzungen
<b>23 Abschnitt B 28</b> R 18 - Q 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>3.794</b>	<b>113.820 €</b>	<b>2016</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Verdrückungen und Setzungen
<b>23.1 Zu- und Abfahrten</b> R 18 - Q 19 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht, zum Teil Bitu, Bindertragschicht	<b>2.862</b>	<b>85.860 €</b>	<b>2016</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Setzungen
<b>24 Abschnitt B 28</b> Q 18 - P 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>7.596</b>	<b>227.880 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>25 Abschnitt B 28</b> Q 18 - P 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>6.232</b>	<b>186.960 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Verdrückungen und Setzungen

Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Sanierungsmethoden	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten Stand 2012	Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Bundesstraße B 28</b>					
<b>26 Abschnitt B 28</b> P 18 - O 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>8.464</b>	<b>253.920 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>27 Abschnitt B 28</b> O 18 - N 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>7.840</b>	<b>235.200 €</b>	<b>2017 ff</b>	Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>28 Abschnitt B 28</b> N 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>4.992</b>	<b>149.760 €</b>	<b>2017 ff</b>	Belagschäden, Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>28.1 Zu- und Abfahrten</b> N 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht, zum Teil Bitu, Bindertragschicht	<b>516</b>	<b>15.480 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Verdrückungen und Setzungen
<b>29 Abschnitt B 28</b> N 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>6.240</b>	<b>187.200 €</b>	<b>2017 ff</b>	Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>30 Abschnitt B 28</b> N 18 - M 18 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>2.710</b>	<b>81.300 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>30.1 Zu- und Abfahrten</b> N 18 - M 18 Tübingen	-----	<b>1.829</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013

Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Sanierungsmethoden	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten Stand 2012	Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Bundesstraße B 28</b>					
30.2 Zu- und Abfahrten N 18 - M 18 Tübingen	-----	<b>2.412</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
30.3 Zu- und Abfahrten N 18 - M 18 Tübingen	-----	<b>1.960</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
<b>31 Abschnitt B 28</b> M 18 - M 17 Tübingen	-----	<b>4.636</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
<b>32 Abschnitt B 28</b> M 17 Tübingen	-----	<b>3.073</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
<b>33 Abschnitt B 28</b> M 16 - L 16 Tübingen	-----	<b>7.416</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
33.1 Zu- und Abfahrten M 16 - L 16 Tübingen	-----	<b>990</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013
<b>34 Abschnitt B 28</b> M 16 - L 16 Tübingen	-----	<b>6.867</b>		<b>2013</b>	RP Sanierung 2013

Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Sanierungsmethoden	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten Stand 2012	Haushaltsjahr	Bemerkungen
Bundesstraße B 28					
<b>35 Abschnitt B 28</b> L 16 Tübingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>7.220</b>	<b>216.600 €</b>	<b>2016</b>	Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden

Ortsdurchfahrten Bundesstraßen	Sanierungsmethoden	Fläche m <sup>2</sup>	Kosten Stand 2012	Haushaltsjahr	Bemerkungen
<b>Bundesstraße B 28</b>					
<b>42 Abschnitt B 28</b> E 16 - D 16 Unterjesingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>4.140</b>	<b>124.200 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Spurrillen, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>43 Abschnitt B 28</b> D 16 - C 15 Unterjesingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>3.970</b>	<b>119.100 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnschäden Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
<b>44 Abschnitt B 28</b> C 15 Unterjesingen	Belagssanierung Erneuerung der Deckschicht	<b>1.800</b>	<b>54.000 €</b>	<b>2017 ff</b>	Fahrbahnausbrüche, Setzungen Deckschicht muss herausgefräst und neu aufgebracht werden
		<b>99.853</b>	<b>2.120.100 €</b>		