

## **Berichtsvorlage**

zur Behandlung im: **Ausschuss für Soziales, Bildung, Jugend und Sport**

zur Kenntnis in: **den Ortschaftsräten**

---

**Betreff: Sanierung und Unterhaltung der ungedeckten Sportanlagen (Sportfreianlagen) – Zwischenbericht und Planungen 2011**

Bezug: 459/2007, 113,2008, 332/2008, 159/2009, 312/2009, 132/2010

Anlage: 1 Bezeichnung:

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

---

### **Bericht:**

#### **1. Anlass**

Die Verwaltung hat erstmals im Jahr 2006 eine Übersichtsliste der ungedeckten Sportanlagen erstellt, die den jeweiligen baulichen Zustand nach einer Skala bewertet und mit Prioritäten für bauliche laufende Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen versehen hat. Bei der Priorisierung wurden sporttechnische und sicherheitsrelevante Gesichtspunkte sowie nutzerorientierte Bedarfe berücksichtigt. Anhand dieser Liste werden die Sanierungsrückstände sukzessive aufgearbeitet. Die Liste wurde aktualisiert und erweitert.

#### **2. Sachstand**

Um die dringendsten Sanierungsmaßnahmen an ungedeckten Sportanlagen durchführen zu können, werden seit dem Haushaltsjahr 2008 unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 – Ausgaben für Sanierungsrückstände Sportplätze – Mittel für die Aufarbeitung der Rückstände bereit gestellt.

Im Haushalt 2011 sind 100.000 Euro angemeldet. Die Mittel werden für die unabdingbar notwendigen Sanierungsmaßnahmen, wie Laufbahnreparaturen, Ballfanggitter, Sportplatzbelagererneuerungen, Sanierung von leichtathletischen Anlagen, Zaunanlagen für die sporttechnische Absicherung, etc., benötigt.

Die Sportstätten wurden nach der in Anlage 1 aufgeführten Bewertungsskala von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) bewertet. Der Sportstätten-Bewertungsdurchschnitt von 2,2 im Jahr

2010 konnte gehalten werden. Damit ist die durchschnittliche Qualität erfreulich.

Im Jahr 2007 lag der Bewertungsdurchschnitt bei 3,1. Durch die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen konnte der Sanierungsstau teilweise abgebaut und die Sportanlagen in ihrer Substanz verbessert und erhalten werden. Verschiedene Sportanlagen befinden sich aber trotzdem in einem baulich sehr schlechten Gesamtzustand. Teilweise kann der Zustand der Sportanlage nur über eine Komplettsanierung und nicht über Einzelmaßnahmen qualitativ verbessert werden.

## 2.1 Maßnahmen im Jahr 2010

Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2010 umgesetzt:

	<b>Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2010</b>	<b>Kosten</b>
1.1.14	Zaunerneuerung Nordseite TSG Tübingen	8.621 €
4.2.1	Sanierung Belag Kleinspielfelder Feuerhägle	11.544 €
4.2.3	Sanierung Belag Kleinspielfelder Feuerhägle	11.544 €
4.2.8	Montage Ballfangnetz Kleinspielfeld Feuerhägle	1.499 €
5.2.5	Restliche Zaunsanierung Lustnau Heinrichswiese	22.331 €
7.1.4	Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld und Skateranlage Kilchberg	20.336 €
8.1.7	Kleinere Reparaturen Halfpipe SV Bühl	1.000 €
8.1.11	Erhöhung Ballfang Nebenanlage SV Bühl	2.612 €
9.2.2	Sanierung Zaunanlage Bolzplatz beim Hebewerk Hirschau	6.911 €
10.1.10	Rückbau Weitsprunganlage SV Unterjesingen	1.999 €
12.1.6	Sanierung Ballfangzaun Sportplatz an der Mehrzweckhalle SV Pfrondorf	2.156 €
14.1.1	Sanierung Bolzplatz Weilheimer Wiesen	9.400 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>99.953 €</b>

## 2.2 Planungen 2011

Die Verwaltung schlägt vor, die nachfolgenden aufgeführten Maßnahmen im Jahr 2011 analog der in Anlage beigefügten Sanierungsliste zu realisieren. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um erste grobe Kostenschätzungen.

Priorität 1 bei den genannten Vorschlägen hat der Sportbetrieb der Schulen, beziehungsweise die Funktionalität der Sportaußenanlagen. Priorität 2 haben planmäßige Erneuerungen von Sportaußenanlagen. Die Prioritätensetzung kann sich durch kurzfristig entstandene Schäden, durch die beispielsweise die Sicherheit der Sportanlage nicht mehr gewährleistet ist, ändern.

Die Liste in der Anlage beinhaltet eine allgemeine Übersicht über den Zustand der Sportanlagen und die bereits durchgeführten Maßnahmen seit 2007. Da die Mittel nur für die Aufarbeitung der dringendsten Sanierungsrückstände ausreichen, mussten weitere Maßnahmen über die laufenden Unterhaltungsmittel für Sportanlagen aus UA 1.5600 finanziert werden. Zusätzlich sind für den Gesamtüberblick in der Liste auch die Sanierungsmaßnahmen, die Neubauten der Sportanlagen und der Einbau von Beregnungsanlagen die in UA 2.5600 veranschlagt waren bzw. sind, dargestellt.

Die in der Sanierungsliste unter Punkt 14.3.1 und 14.3.2 aufgeführten Maßnahmen am Kleinspielfeld und der Umzäunung an der Geschwister-Scholl-Schule erfordern eine kostenintensive Sanierung auf Grund der Beschädigungen durch den vorhandenen Baumwurzelbestand. Da die Kosten für diese Maßnahmen in den ersten Schätzungen sehr hoch liegen und nicht über die Sanierungsliste finanziert werden können, müssen diese Sanierungsmaßnahmen separat abgewickelt werden. Die Verwaltung wird dazu eine gesonderte Vorlage erarbeiten.

Übersicht der geplanten Maßnahmen 2011:

	<b>Maßnahmen – Aufarbeitung Sanierungsrückstände 2011</b>	<b>Kosten</b>
4.1.10	Sanierung Zaunanlage Ballfang TV Derendingen	17.500 €
4.1.11	Sanierung Zaunanlage Umzäunung TV Derendingen	17.500 €
9.1.7	Sanierung Ballfangzaun TSV Hirschau	10.000 €
9.1.9	Neubeschichtung Laufbahn TSV Hirschau	20.000 €
9.1.10	Neubeschichtung Weitsprunganlagenlaufbahn TSV Hirschau	2.000 €
12.1.3	Sanierung Ballfangzaun SV Pfrondorf	20.000 €
14.11.2	Sanierung Ballfang Bolzplatz Gartenstraße	8.000 €
	Mittel für unvorhersehbare Maßnahmen	5.000 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>100.000 €</b>

### 3. **Vorschlag der Verwaltung**

Die Verwaltung schlägt vor, die unter Punkt 2.2 aufgeführten Planungen im Jahr 2011 umzusetzen.

### 4. **Lösungsvarianten**

Eine veränderte Gewichtung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Jahr 2011 wäre zwar grundsätzlich möglich, aber aus fachlicher und nutzerorientierter Sicht ist die vorgeschlagene Priorisierung der Maßnahmen sinnvoll.

### 5. **Finanzielle Auswirkungen**

Unter HH-Stelle 1.5600.5112.000 sind 100.000 Euro im Haushalt 2011 für die Umsetzung der Maßnahmen angemeldet. In den Folgejahren müssen, damit die Aufarbeitung der Sanierungsrückstände kontinuierlich weiter fortgesetzt und Vermögensschäden vermieden werden, jährlich weiterhin mindestens 100.000 Euro veranschlagt werden.

### 6. **Anlagen**

Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen

**Aktualisierte Bewertungs- und Prioritätenliste der ungedeckten Sportanlagen**

lfd.Nr.	Bezeichnung Sportstätte	Einzelplätze	Größe	Bewertung Zustand 2007 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	Bewertung Zustand 2010 Notenskala: 1 = sehr guter 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft 6 = ungenügend	erledigt in 2007	erledigt in 2008	erledigt in 2009	erledigt in 2010	Priorität I HH-Jahr 2011	Priorität II ff HH-Jahr 2012 ff	Bemerkung
<b>1. Innenstadt</b>												
<b>1.1</b>	<b>TSG Tübingen</b>											
1.1.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	2	2.000 €						Reinigung 2007 Ö Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9550.000 , Grundreinigung 2009 √, Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000, Einbringung Granulat Oktober 2009 √
1.1.2		4 Flutlichtmasten mit jeweils 3 Fluter										
1.1.3		Ballfangzaun		1	1							

1.1.4		Umzäunung		3	1 und 5				6.621		15.000 €	Zaunerneuerung Nordseite 2010 ✓, Sanierung Südseite und Westseite 2012 ff
1.1.5		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	2							Neubau 2003 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
1.1.6		Beregnungsanlage										Einbau 2003 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
1.1.7		Kleinspielfeld (Kunstrasen)	42 x 20 m	3	3			4.000 €				Neubau 2003 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle, Grundreinigung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
1.1.8		Flutlicht										
1.1.9		2 Beach-Volleyballfeld	je 24 x 13 m	2	2							
1.1.10		2 Ricotenbahnen	500 m	3				38.800 €				Rückbau beider Ricotenbahnen 2008 ✓
1.1.11		Freihalle (Kunststoffbelag)	35 x 17,5 m	4	4,5						25.000 €	Sanierung Belag 2012 ff
<b>1.2</b>	<b>SV 03 Tübingen</b>											
1.2.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	2	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld										Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.3		Flutlicht Hauptplatz										Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
1.2.4		Rasenplatz (Nebenplatz)	100 x 70 m	3	3							
1.2.5		Beregnungsanlage Nebenplatz										Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts-

												stelle: 2.5600.9500.000
1.2.6		Flutlicht Nebenplatz										Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.7		Ballfangzaun	18 m		3							
1.2.8		6-bahnige Rundbahn (Ten- nenbelag)	400 m	5	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.9		6 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.10		6 Kugelstoßanlage		3	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.11		1 Hochsprunganlage		5	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.12		1 Diskuskreis		4	1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.13		Stabhochsprung			1							Neubau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9500.000
1.2.14		Umzäunung		4	5,5						126.000 €	Reparaturen wurden mit der Denkmal- schutzbehörde abge- stimmt, Angebot für die Sanierung liegt vor
1.2.15		Kleinspielfeld Kunststoff	43 x 21 m	4								Rückbau 2009 ✓
<b>1.3.</b>	<b>Jahnallee</b>											

1.3.1		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	568.000 €					Rückbau Haldenrot Neubau Kunstrasen- platz 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9550.000, Neu- linierung Hockey Mit- tel aus anderer Haus- haltsstelle: 2.5600.5111.000	
1.3.2		Beregnungsanlage Kunstra- senplatz										Neubau 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9550.000
1.3.3		4 Flutlichtmasten (12 Fluter)										Neubau 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9550.000
1.3.4		Ballfanggitter			1							Neubau 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9550.000
1.3.5		Umzäunung			1							Neubau 2007 ✓ Mittel aus anderer Haushalts- stelle: 2.5600.9550.000
1.3.6		Kleinspielfeld (Asphaltbelag)	60 x 35 m	3	3			1.000 €			Reinigung 2008 ✓ , Linierung 2009 ✓	
1.3.7		2 Basketballübungsanlagen		3	4					5.000 €	Linierung 2009 ✓ ; neue Basketballanlage 2012 ff	
1.3.8		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbahn)		1	2						Sanierung 2006 ✓	
1.3.9	Westl. der Bahnlinie beim Gymnasium Wil- dermuth	Kleinspielfeld (Kunststoffbe- lag)	44 x 26 m	2	1,5			10.000 €			Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓	
1.3.10		4 Basketball-Einsäulen- Anlage		3	4					10.000 €	Ersatzbeschaffung	
1.3.11		Weitsprunggrube (2 Anläu- fen über Kunststoffbahnen)		3	3					15.450 €	Sanierung Belag	
1.3.12		Ballfanggitter		3	3					2.000 €		

1.3.13		Umzäunung		3	3					8.000 €	
1.3.14	Unterhalb der B28	Kleinspielfeld (Rasen)	ca. 58 x 38 m	3	3						
1.3.15	Brücke	Kugelstoßanlage mit 3 Ringen		4	4						
1.3.16	Jahn-/Lindenallee	2 Diskuskreise (davon 1 mit Schutzgitter)		3	4					2.000 €	
1.3.17		1 Hammerwurfkreis (mit Schutzgitter)		5	5					5.000 €	
1.3.18		Steinstoßanlage		5	5						
<b>2. Südstadt</b>											
<b>2.1</b>	<b>Base- und Softball Hawks</b>										
2.1.1		Base- und Softball - Spielfeld			4,5						derzeit keine Investitionen vorgesehen
2.1.2		Umzäunung			4						
2.1.3		Ballfangzaun			1			15.000 €			Sanierung Ballfang 2009 / 2010 ✓
2.1.4		Lager- und Aufenthaltsraum								10.000 €	provisorische Dachsanierung 2008 ✓
<b>2.2.</b>	<b>Boule</b>										
2.1.1		Boule-Spielgelände									Dachsanierung Interimslösung 2007 ✓ und 2010 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
2.1.2		Clubhaus									
<b>2.3</b>	<b>Radsport</b>										
2.3.1		Trail-Gelände									
2.3.2		Lager- und Aufenthaltsraum									



<b>2.4</b>	<b>Kunstrasenklein- spielfeld</b>											
2.4.1		Kleinspielfeld (Kunstrasen)			4							
2.4.2		Ballfanggitter			2,5			10.000 €				Sanierung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle (Süd- stadtforum)
<b>3. Nordstadt</b>												
<b>3.1</b>	<b>Holderfeld</b>											
3.1.1		Kunstrasenplatz mit Sand- verfüllung	90 x 60 m	1	4	2.000 €				1.500 €		Reinigung 2007 ✓ Mit- tel aus anderer Haus- haltsstelle: 1.5600.5111.000, klei- ne Reparaturarbeiten 2008 ✓ und 2010 ✓
3.1.2		6 Flutlichtmasten, Mittel- masten je zwei Fluter										
3.1.3		Kleinspielfeld mit Kunst- stoffbelag	44 x 26 m	5	5							Rückbau für Biotop 2011, Mittel aus Ge- samtplanung Holder- feld: 2.5600.9500.000
3.1.4		Weitsprunggrube ( 2 Anläu- fen über Kunststoffbahnen)		5	5							Mittel aus Gesamtpla- nung Holderfeld: 2.5600.9500.000
3.1.5		500 m Ricotenbahn		6	6							Prüfung Rückbau, da ausreichend Waldwege vorhanden sind
3.1.6		Ballfanggitter		3	3							Zaunsanierung fällt bei Neuplanungen weg , Rückbau für Biotop 2011 Mittel aus Ge- samtplanung Holder- feld: 2.5600.9500.000
3.1.7		neuer Kunstrasenplatz	90 x 60 m									Bau Kunstrasenplatz 2011 Mittel aus Ge- samtplanung Holder- feld: 2.5600.9500.000
3.1.8		Umzäunung		3						1.088.000 €		Bau Umzäunung 2011 Mittel aus Gesamtpla- nung Holderfeld:



												1.5600.5111.000
4.1.13		6 Fluchtmasten jeweils Doppelfluter										
4.1.14		Ballfanggitter		1	2							
4.1.15		Umzäunung Kunstrasenplatz		1	2							eingeschlossen in die Zaunsanierung Trainingsplatz 2011
<b>4.2.</b>	<b>Feuerhägle</b>											
4.2.1	Außenanlage Sporthalle	Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m	2,5	2		1.300 €			11.544 €		Sanierung Belag 2008 ✓, Sanierung Belag 2010 ✓
4.2.2		4 Basketballsäulen			3							
4.2.3		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 26 m	2,5	2					11.544 €		Sanierung Belag 2010 ✓
4.2.4		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	1	3,5				2.000 €		10.000 €	Grundreinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.5111.000, Sanierung Belag 2012 ff
4.2.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		1	3,5						7.000 €	Sanierung Belag 2011
4.2.6		Weitsprung/Dreisprung			4		1.000 €					Erneuerung Absprungbalken 2008 ✓
4.2.7		Kugelstoßanlage		4	4							
4.2.8		Umzäunung			2					1.499 €		Montage Ballfangnetz 2010 ✓
4.2.9		Ballfanggitter			3,5							
4.2.10	Schulzentrum / Affenkäfig Feuerhägle	1 Kleinspielfeld (Kunststoffbelag) an der B27 (beim Autohaus Lorch)	30 x 18 m	4	2		7.500 €	10.300 €				Sanierung Belag 2008 ✓, Sanierung Belag 2009 ✓
4.2.11		2 Basketballübungsanlagen		6	3			500 €				Erneuerung Zielbretter 2009 ✓

4.2.12		Ballfanggitter			3,5			3.000 €				Montage Ballfangnetz 2009 ✓
<b>5. Lustnau</b>												
<b>5.1.</b>	<b>TSV Lustnau</b>											
5.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 72 m	2	2,5			25.750 €				
5.1.2		Beregnungsanlage Haupt- spielfeld (Rasen)										Einbau Beregnungsan- lage 2008 ✓ Mittel von anderer Haushaltsstel- le: 2.5600.9450.000
5.1.3		6-bahnige Rundbahn, Ten- nenbelag	400 m	3	4						30.900 €	Sanierung Belag
5.1.4		Hochsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbelag))		3	3,5						10.000 €	Sanierung Belag
5.1.5		2 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		3	3						10.000 €	Sanierung Belag
5.1.6		2 Kugelstoßkreise		3	3							
5.1.7		Diskusanlage		5	5							Rückbau / Bedarf wird geprüft
5.1.8		Umzäunung		2	3							
5.1.9		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	44 x 26 m	4	2			10.000 €				Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓
5.1.10		4 Basketball-Einsäulen- Anlage		3	3							
5.1.11		Ballfanggitter		2	2,5							
5.1.12		2 Flutlichtmasten, davon 1 Doppelfluter										
5.1.13		Trainingsplatz (Rasen)	104 x 74 m	4	3			25.750 €				Einbau Beregnungsan- lage 2008 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstel- le: 2.5600.9450.000
5.1.14		Ballfanggitter		3	3			8.400 €				Sanierung Ballfang 2008 ✓

5.1.15		Umzäunung		3	3						
5.1.16		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter									
5.1.17		Sportplatz (unterhalb der B 27 Böschung)		5,5	2,5			8.000 €			Sanierung Platz 2008 ✓; Einabu Beregnungsanlage 2010 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
5.1.18		4 Flutlichtmasten mit je 1 Fluter									Neubau 2008 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle
5.1.19		Ballfanggitter		5	1,5		6.000 €				Erneuerung 2008 ✓
5.1.20		Umzäunung			2						Erstellung durch Verein
<b>5.2</b>	<b>Heinrichswiese bei der MZH</b>										
5.2.1		Sportwiese	62 x 34 m	4	4						Sanierung
5.2.2		50 m Laufbahn (Tennenbelag), 3-bahnig		6	6					8.000 €	Rückbau Laufbahn 2011
5.2.3		Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffplatten)		6	6						Rückbau Anlaufbahn 2011
5.2.4		Ballfangzaun		4	1			10.000 €			Erneuerung Ballfangzaun 2009 Ö
5.2.5		Umzäunung		5	1			1.500 €	22.330 €		Teilweiser Abbau Umzäunung 2009 Ö, restliche Zaunsanierung 2010 ✓
<b>5.3</b>	<b>Bolzplatz bei der MZH</b>										
5.3.1		Bolzplatz/Festplatz (Asphaltbelag)	50 x 25 m	2	2,5						
5.3.2		1 Basketballsäule		2	2						

5.3.3		Beach-Volleyballfeld	30 x 13 m	1	2	4.200 €		5.300 €	1.800 €		Sanierung Einfassung 2007 Ö; Sandwechsel, 2007 Ö Mittel aus an- derer Haushaltsstelle : 1.5600.5110.000; Zaunerneuerung 2009 Ö; Sandreinigung 2010 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
5.3.4		Ballfangzaun		4	1			9.600 €			Erneuerung Ballfang- zaun 2009 Ö
5.3.5		Sitz/Stehstufen			4,5					13.500 €	Sanierung / Rückbau und Neuordnung
<b>5.4</b>	<b>Alter Lustnauer Sportplatz</b>										
		Bolzplatz	70 x 45 m	5	5						Generalsanierung nicht sinnvoll (Problem mit Wildschweinen)
<b>6. Stadtteil Weilheim</b>											
<b>6.1</b>	<b>SV Weilheim</b>										
6.1.1		Kleinspielfeld (Kunststoffbe- lag)	44 x 26 m	2	2,5					16.000 €	Sanierung Belag
6.1.2		2 Basketball-Doppelsäulen- Anlagen		2	2						
6.1.3		Umzäunung		2	2						
6.1.4		Beach-Volleyballfeld	22 x 11 m	2	2				1.100 €		Sandreinigung 2010 √ Mittel von anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
6.1.5		1 Sportfläche (Rasen)	60 x 40 m	3	3						
6.1.6		Kunststofflaufbahn, 4- bahnig	100 m	2	2,5					7.000 €	Sanierung Belag
6.1.7		1 Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffbahn)		2	2,5						

6.1.8		Kugelstoßanlage		2	2						
<b>7. Stadtteil Kilchberg</b>											
<b>7.1</b>	<b>SG Kilchberg</b>										
7.1.1		Kunstrasenplatz (Quarzsandverfüllung)	91 x 60 m	6				233.000 €	15.000 €		Neues Konzept, teilweise Rückbau Kunstrasen Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000, Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld und Skateranlage 2010 ✓
7.1.2		Kleinspielfeld (Kunststoffbelag)	44 x 22 m		1						Neubau 2010 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9500.000
7.1.3		6 Flutlichtmasten mit Doppelfluter									
7.1.4		Skateranlage			1			76.000 €	20.336 €		Neubau 2010 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle und Verein: 2.5800.9600.000; Anschlussarbeiten an Kleinspielfeld 2010 ✓
7.1.5		Ballfanggitter		3	3					5.000 €	Rückbau analog Konzept
7.1.6		Umzäunung		3	3					5.000 €	Rückbau analog Konzept
<b>7.2</b>	<b>Bei der Grundschule</b>										
7.2.1		Sportwiese	ca. 52 x 46 m	2	3					4.120 €	Teilsanierung
7.2.2		Weitsprunganlage (Anlauf über Kunststoffplatten)		5	5					4.000 €	Rückbau
7.2.3		Ballfanggitter		3	3						
7.2.4		Umzäunung		3	3						

<b>8. Stadtteil Bühl</b>												
<b>8.1</b>	<b>SV Bühl</b>											
8.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	4							Baugesuch fertig April 2010
8.1.2		Ballfanggitter		2	2							Baugesuch fertig April 2010
8.1.3		Rasenplatz (Trainingsplatz)	90 x 60 m	4	4					95.000 €		Baugesuch fertig April 2010
8.1.4		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter										Baugesuch fertig April 2010
8.1.5		Ballfanggitter		3	3							Baugesuch fertig April 2010
8.1.6		Umzäunung		3	3							Baugesuch fertig April 2010
8.1.7	Nebenanlagen	1 Halfpipeanlage		2	4					1.000 €		Sanierung Belag 2006 ✓; kleinere Reparaturarbeiten 2010 ✓
8.1.8		1 Kleinspielfeld (Asphalt)	20 x 10 m	1	1							Sanierung Belag 2007 ✓
8.1.9		2 Basketball-Einsäulen-Anlage		1	2							
8.1.10		1 Bolzplatz (Rasen)	40 x 20 m	5	4							
8.1.11		Ballfanggitter			2					2.612 €		Erhöhung Ballfang 2010 ✓
<b>9. Stadtteil Hirschau</b>												
<b>9.1</b>	<b>TSV Hirschau</b>											
9.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 74 m	4,5	4,5						170.000 €	Generalsanierung
9.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld								12.000 €		Erneuerung alte Beregnungsanlage 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000



9.1.3		Ballfanggitter		2	3						
9.1.4		Kunststoffanlaufbahn Platten		6			3.000 €				Ausbau Kunststoffplatten 2008 ✓
9.1.5		Kunstrasenplatz Granulat verfüllt	90 x 60 m	1	1	330.000 €					Sanierung Belag 2007 Ö Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9870.000
9.1.6		6 Flutlichtmasten, Zweifluter									
9.1.7		Ballfanggitter			2				10.000 €		Rückversetzung Westseite 2007 Ö , Neubau 2011
9.1.8		Umzäunung			3		2.600 €				Reparaturarbeiten 2008 ✓
9.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	100 m	4,5	4,5				20.000 €		Neubeschichtung 2011
9.1.10		Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)	35x3 m	4	4		841 €		2.000 €		Teilweiser Rückbau Weitsprunganlage 2008 Ö, Neubeschichtung 2011
9.1.11		Kugelstoßkreis		3	3						
9.1.12		1 Kleinspielfeld bei der Schule / Schotter	54 x 28 m	6	6						Wird als Festplatz genutzt
9.1.13		1 Basketballübungsanlage		3	3						
<b>9.2.</b>	<b>Beim Hebewerk</b>										
9.2.1		1 Bolzplatz (Rasen)			4					10.000,00 €	laufende Unterhaltungsmaßnahmen in 2011 ✓,
9.2.2		Zaunanlage			1				6.912,00 €		Sanierung Zaunanlage 2010 ✓
<b>10.</b>	<b>Stadtteil Unterjesingen</b>										
<b>10.1</b>	<b>SV Unterjesingen</b>										
10.1.1		Hauptspielfeld (Rasen) b. Vereinsheim	104 x 65 m	3	3						

10.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld								45.000,00 €		Beregnungsanlage Einbau 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5600.9450.000
10.1.3		Ballfanggitter		3	3							
10.1.4		Umzäunung			3							
10.1.5		Kunstrasenplatz (westl. Vereinsheim)	90 x 60 m	2	3			3.945,00 €				Grundreinigung 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
10.1.6		6 Flutlichtmasten, Einfluter										
10.1.7		Ballfanggitter		2,5	2,5							
10.1.8		Umzäunung		2,5	2,5			1.800,00 €				Einbau Pflugektor 2009 ✓
10.1.9		Kunststofflaufbahn, 4-bahnig	75 m	5	2			15.000,00 €				Sanierung Belag 2008 ✓
10.1.10		1 Weitsprunggruben (Anlauf über Kunststoffbahnen)		5	2			13.500,00 €		1.999,00 €		Sanierung Belag 2008 ✓, Rückbau 1 Weitsprunggrube 2010 ✓
10.1.11		1 Kugelstoßkreis		4	4							
10.1.12		1 Trainingsplatz (Rasen)	104 x 45 m	3	4							
10.1.13		Provisorische Beleuchtung mit 4 Holzmasten										
<b>11. Stadtteil Hagelloch</b>												
<b>11.1</b>	<b>TSV Hagelloch</b>											
11.1.1		Hauptspielfeld (Rasen)	100 x 70 m	3	3							
11.1.2		Beregnungsanlage Hauptspielfeld (Rasen)						25.750,00 €	46.100,00 €			Beregnungsanlage Einbau 2009 ✓ Mittel aus anderer Haushaltsstelle:

												2.5600.9450.000; Einbau Zisterne und neue Pumpe 2010 ✓
11.1.3		Ballfanggitter		4	3,5						5.000,00 €	
11.1.4		1 Laufbahn (Tennenbelag), 4-bahnig	100 m	5	4,5						10.000,00 €	Überarbeitung Tennenbelag
11.1.5		1 Weitsprunggrube (2 Anläufe über Kunststoffbahnen)		6	1,5			25.000,00 €				Sanierung 2008 ✓
11.1.6		1 Kugelstoßkreis		3	3							
11.1.7		Umzäunung		2	2,5							
11.1.8		1 Trainings-/Festplatz (Sandbelag)	66 x 42 m	5	5							Festplatz
11.1.9		Ballfanggitter		5	4						6.000,00 €	
11.1.10		Umzäunung		5	4						6.000,00 €	kleinere Reparaturarbeiten 2009 ✓
11.1.11		6 Flutlichtmasten, Einfluter										
11.1.12		1 Trainingsplatz(Nebenplatz neu,Rasen)	90 x 60 m	2	2							Neubau 2005 ✓
11.1.13		Beregnungsanlage Trainingsplatz										Einbau 2005 ✓
11.1.14		6 Flutlichtmasten, Einfluter										
11.1.15		Ballfanggitter		1	1							
11.1.16		Einzäunung		2	2							
11.1.17		Sportwiese neben dem Trainingsplatz	30 x 24 m	3	3							
<b>11.2.</b>	<b>Bei der Grundschule</b>											
11.2.1		Sportwiese	37 x 36 m	3	3							

<b>12. Stadtteil Pfrondorf</b>												
<b>12.1.</b>	<b>SV Pfrondorf</b>											
12.1.1	Sportanlagen beim Vereinsheim	Rasenplatz beim Vereinsheim	100 x 66 m	1	3,5	85.000,00 €						Teilsanierung 2007 Ö
12.1.2		Beregnungsanlage Rasenplatz beim Vereinsheim										Einbau 2007 ✓,
12.1.3		Ballfangzaun		4	4					20.000,00 €		Sanierung 2011
12.1.4		Flutlicht (provisorisch)										
12.1.5	Sportanlagen an der Mehrzweckhalle	Rasenplatz bei der Mehrzweckhalle	100 x 66 m	4,5	4,5						25.000,00 €	Beregnungsanlage fehlt
12.1.6		Ballfanggitter		3	2,5				2.156,00 €		20.000,00 €	Reparatur 2010 ✓, Aufgrund evtl. Platzverlegung keine weitere Investition
12.1.7		6 Flutlichtmasten, davon 2 Doppelfluter										
12.1.8		1 Kleinspielfeld (Kunststoff)	20 x 13 m	1	2							
12.1.9		2 Basketball-Doppelsäulen-Anlagen		1	2							
12.1.10		1 Beachvolleyballfeld	30 x 13 m	1	2					1.100,00 €		Sandreinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5110.000
12.1.11		Ballfanggitter		1	2		9.100,00 €					Erweiterung des Zaunes und Sanierung alter Zaun 2008 ✓
12.1.12		1 Weitsprunggrube (Anlauf über Kunststoffbelag)		1	2							
12.1.13		Ricotenfußballplatz	63 x 42 m	1	3							Bau 2007 Ö
12.1.14		Beregnungsanlage Ricotenfußballplatz										Einbau 2007 Ö Mittel aus anderer Haushaltsstelle:

												2.5600.9450.000
12.1.15		Ballfanggitter		1	2							
12.1.16		Umzäunung			2							
12.1.17		2 Flutlichtmasten, Doppelfluter										
<b>13.</b>	<b>Stadtteil Bebenhausen</b>											
13.1		Sport-/Bolzplatz	55 x 40 m	4	4							
13.1.1		Umzäunung		4	4							
<b>14.</b>	<b>Sonstige Sportanlagen:</b>											
<b>14.1</b>	<b>Weilheimer Wiesen</b>											
14.1		Größerer Bolzplatz	70 x 40 m	4	3			9.400,00 €				Sanierung 2010 ✓
<b>14.2</b>	<b>TH Philosophenweg</b>											
14.2.1		Asphaltplatz (auch Verkehrsübungsplatz)		2,5	2,5					19.000,00 €		Sanierung Belag und Neulinierung 2009 ✓
14.2.2		Umzäunung			1		12.000,00 €	5.500,00 €				Teilsanierung 2008 ✓, Restsanierung 2009 ✓
<b>14.3</b>	<b>Geschwister-Scholl-Schule</b>											
14.3.1		Kunststoffkleinspielfeld (offen)	45 x 27 m	3,5	4		8.750 €			100.000,00 €		Neubeschichtung Belag 2008 ✓,, Sanierung Kleinspielfeld auf Grund Wurzelhebungen und Hangabsetzungen
14.3.2		Umzäunung			4,5					20.000,00 €		im Zuge Sanierung Kleinspielfeld Zaunerneubau

14.3.3		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	43 x 26 m	5	2		8.750 €			1.000,00 €	Neubeschichtung 2008 √, Reinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.4		Umzäunung			4						
14.3.5		Kunststoffkleinspielfeld (eingezäunt)	28 x 16 m	5	2		6.000,00 €			1.000,00 €	Neubeschichtung 2008 √ Reinigung 2011 Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.6		Umzäunung			4		2.500,00 €				kleinere Reparaturar- beiten Mittel aus an- derer Haushaltsstelle: 1.5600.5111.000
14.3.7		Asphalhartplatz	33 x 27 m	4	4					6.000,00 €	Sanierung Belag
14.3.8		4-Korb-Basketballanlage			3						2 neue Korbanlagen 2008 √ Restsanie- rung anderer Baskebal- anlagen
14.3.9		Rasenspielfläche	45 x 27 m		5					5.000,00 €	Unebenheiten, Sen- kungen
14.3.10		Kunstrasen-Minispielfeld	13 x 20 m		1,5	25.000,00 €					Neubau 2007 √
14.3.11		100 m Kunststofflaufbahn, 4-bahnig		1	2					10.000,00 €	Neubeschichtung
14.3.12		Weitsprunganlage		5				8.000,00 €			Rückbau Weitsprung- anlage 2009 √
14.3.13		Kugelstoßanlage		5	5						Rückba / Bedarf wird geprüft
<b>14.4</b>	<b>GS Winkelwiese</b>										
14.4.1		Asphalhartplatz			3					5.000,00 €	Sanierung Belag
14.4.2		Ballfangzaun			2,5					5.000,00 €	kleinere Reparaturar- beiten
<b>14.5</b>	<b>Beim Fernheizwerk</b>										

		Kleinerer Bolzplatz (Rasen)		4	4						
<b>14.6</b>	<b>GS Hügelschule</b>										
14.6.1		Asphalhartplatz		3,5	3,5					30.000,00 €	Sanierung Belag , Sanierung Mauer (denkmalgeschützt)
14.6.2		Umzäunung		5	5						Zaunanlage wird geprüft
<b>14.7</b>	<b>GS Aischbach</b>										
14.7.1		Asphalhartplatz auch Verkehrsübungsplatz	50 x 40 m	3,5	3			8.240,00 €			Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 1.2950.5100.000
14.7.2		Ballfangzaun			3,5						
14.7.3		Kleines Rasenspielfeld	60 x 30 m	4	4					10.000,00 €	
14.7.4		Ballfangzaun		4	1,5			3.300,00 €			Sanierung 2009 √ Mittel aus anderer Haushaltsstelle: 2.5800.9600.0101
14.7.5		Weitsprunganlage (Anlauf über Asphaltplatz)		5,5	2,5			4.000,00 €			Sanierung Sprunggrube 2009 √
14.7.6		Basketballanlage		3	3						
<b>14.8</b>	<b>Am Weilersbach</b>										
14.8.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	36 x 26 m	5	5					10.000,00 €	baurechtlich nicht gesichert
14.8.2		Ballfangzaun		5	4					1.000,00 €	
<b>14.9</b>	<b>Tilsiter Weg</b>										
14.9.1		Kleinspielfeld (Ricoten)	20 x 13 m	1	2,5						Bau 2006 √
14.9.2		Umzäunung			3						

<b>14.11</b>	<b>Gartenstraße</b>										
14.11.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	39 x 30 m		5					10.000,00 €	
14.11.2		Ballfang zum Tennisplatz								8.000,00 €	Sanierung 2011
<b>14.12</b>	<b>Herrlesberg- Stein- bößstraße</b>										
14.12.1		Kleiner Bolzplatz (Rasen)	70 x 42 m		5					10.000,00 €	Herstellung eines Bolz- platzes

Anmerkung: Die Sportstättenliste wurde im Jahr 2010 aktualisiert, da teilweise Sportstätten im Jahr 2007 noch nicht aufgenommen bzw. bewertet wurden.