

12/13



Abb.12: Bereich vor dem Umlandbad. Ungefähre Lage der Brückenbögen im heutigen Straßenbild. Mitte links die Verkehrsinsel mit den Senkungsrissen. Von Nordosten.



Abb.13: Senkungsriss im Bereich der Verkehrsinsel, von Norden.