

# Ausgleichsflächenkataster Detail Einzelmaßnahme und Maßnahmenblatt

The screenshot shows a GIS application window titled 'Ausgleichsflächen' overlaid on an aerial map. The map displays a red-shaded polygon representing a specific measure area. The data entry window contains the following information:

- Bezeichnung:** Hennentalweg Trockenmauern
- Maßnahmenummer \*:** TUE-11
- Status \*:**  P (in Umsetzung)  K (abgeschlossen)  Z (Eingriff zugeordnet)
- Umsetzungsbeginn:** 2009/10
- Fertigstellung:** 2014/08
- Umgesetzt? \*:**  Ja  Nein  Unklar
- Fläche/Geometrie \*:** Berechnete Flächengröße: 1248,18 m<sup>2</sup>

The 'Übersicht' tab is active, showing the following details:

- Ausgangszustand:** Westlicher Grundstücksteil (ca. 470 m<sup>2</sup>) reicht vom Hennentalweg bis zur Hangmitte; mit Gehölz bestanden (Sukzession); östlicher Grundstücksteil (ca. 760 m<sup>2</sup>) reicht vom
- Zielzustand:** östl Grundstückfläche oberhalb Mauer 6: kulturlandschaftliche Nutzung zwischen intakten Trockenmauern (Weinbau?) oder 1- bis 2-schürige Wiese, Verjüngung des
- Bemerkung:** externe Ausgleichmaßnahme für Bebauungsplan "Güterbahnhof" (in Kraft: 07/2015)

