

Anlage 2 zu Vorlage 115/2013

Befundplan 3. OG



Tübingen - Rathaus		3. OG: Zustand 1494/95 d	
Raumgliederung		Bauforschende Untersuchung 2012/2013	
Timmann Martinaller M.A., Rottenburg-Oberndorf			
Bauphasen 1435 d/a 1494/95 d 1546 a 1596-98 i/a 1760 i 1800 +/-25 g 1876 i/a 1890 +/-15 g 1907-08 i/a 1905-09 nach 1969 g Unklar		Raumnutzung Flur unbeheizt Raum beheizt Raum unbeheizt Abdflur	
Gefüge Bestand Rekonstruktion sicher Rekonstruktion unsicher Bundachse		verputzt verbleibt Regel an beiden Enden verputzt Horizontaltisch Bündel an beiden Enden verputzt Schraube an beiden Enden verputzt Schraube an beiden Enden verputzt Schraube an beiden Enden verputzt Schraube an beiden Enden verputzt	

